


Detalhe - como a garra solta



A rampa converte o curso do atuador em 1.2 mm.

As esferas ganham folga no cone e o pino sai.

Não há imagem aqui - o movimento é mecânico.