

# **INSTRUÇÕES GERAIS**

- Neste experimento, você irá determinar a dureza Brinell dos materiais utilizando uma máquina universal de ensaios mecânicos em materiais.
- 2. Utilize a seção "Recomendações de Acesso" para melhor aproveitamento da experiência virtual e para respostas às perguntas frequentes a respeito do VirtuaLab.
- 3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o **"Tutorial** Virtualab" presente neste Roteiro.
- 4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as instruções para realização desta prática na subseção **"Procedimentos"**.
- Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção "Avaliação de Resultados".



# RECOMENDAÇÕES DE ACESSO

#### PARA ACESSAR O VIRTUALAB

#### ATENÇÃO:

O LABORATÓRIO VIRTUAL **DEVE SER ACESSADO POR COMPUTADOR**. ELE NÃO DEVE SER ACESSADO POR CELULAR OU TABLET.

O REQUISITO MÍNIMO PARA O SEU COMPUTADOR É UMA MEMÓRIA RAM DE 4 GB.

SEU PRIMEIRO ACESSO SERÁ UM POUCO MAIS LENTO, POIS ALGUNS PLUGINS SÃO BUSCADOS NO SEU NAVEGADOR. A PARTIR DO SEGUNDO ACESSO, A VELOCIDADE DE ABERTURA DOS EXPERIMENTOS SERÁ MAIS RÁPIDA.

- 1. Caso utilize o Windows 10, dê preferência ao navegador Google Chrome;
- 2. Caso utilize o Windows 7, dê preferência ao navegador Mozilla Firefox;
- **3.** Feche outros programas que podem sobrecarregar o seu computador;
- 4. Verifique se o seu navegador está atualizado;
- 5. Realize teste de velocidade da internet.

Na página a seguir, apresentamos as duas principais dúvidas na utilização dos Laboratórios Virtuais. Caso elas não se apliquem ao seu problema, consulte a nossa seção de "Perguntas Frequentes", disponível em: <a href="https://algetec.movidesk.com/kb/pt-br/">https://algetec.movidesk.com/kb/pt-br/</a>

Neste mesmo link, você poderá **usar o chat** ou **abrir um chamado** para o contato com nossa central de suporte. Se preferir, utilize os QR CODEs para um contato direto por Whatsapp (8h às 18h) ou para direcionamento para a central de suporte. Conte conosco!







#### PERGUNTAS FREQUENTES

#### 1) O laboratório virtual está lento, o que devo fazer?

- a) No Google Chrome, clique em "Configurações" -> "Avançado" -> "Sistema" -> "Utilizar aceleração de hardware sempre que estiver disponível". Habilite a opção e reinicie o navegador.
- b) Verifique as configurações do driver de vídeo ou equivalente. Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse. Escolha "Configurações gráficas" e procure pela configuração de performance. Escolha a opção de máximo desempenho.

Obs.: Os atalhos e procedimentos podem variar de acordo com o driver de vídeo instalado na máquina.

- c) Feche outros aplicativos e abas que podem sobrecarregar o seu computador.
- d) Verifique o uso do disco no Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc) -> "Detalhes". Se estiver em 100%, feche outros aplicativos ou reinicie o computador.



#### 2) O laboratório apresentou tela preta, como proceder?

- a) No Google Chrome, clique em "Configurações" -> "Avançado" -> "Sistema" -> "Utilizar aceleração de hardware sempre que estiver disponível". Habilite a opção e reinicie o navegador. Caso persista, desative a opção e tente novamente.
- b) Verifique as configurações do driver de vídeo ou equivalente. Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse. Escolha "Configurações gráficas" e procure pela configuração de performance. Escolha a opção de máximo desempenho.

Obs.: Os atalhos e procedimentos podem variar de acordo com o driver de vídeo instalado na máquina.

c) Verifique se o navegador está atualizado.



# DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO

### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Paquímetro;
- Bomba hidráulica manual;
- Manômetro;
- Penetrador para dureza Brinell;
- Máquina universal de ensaios em materiais;
- Corpos de prova (latão, alumínio e cobre).

#### **PROCEDIMENTOS**

#### 1. MOVENDO O CORPO DE PROVA PARA A MÁQUINA

Mova o corpo de prova de latão para a mesa e posicione o penetrador na máquina. Em seguida, mova o corpo de prova para a máquina.

#### 2. APLICANDO A CARGA

Aplique a carga requerida para o material ensaiado, mantendo-a por 15 segundos após atingido o valor da carga.



### 3. MEDINDO A INDENTAÇÃO

Alivie a carga aplicada pela bomba e mova o corpo de prova para a mesa. Com o auxílio do paquímetro, meça a indentação. Em seguida, descarte o corpo de prova e ensaie outros dois corpos de prova de latão.

#### 4. REPETINDO COM OUTROS CORPOS DE PROVA

Repita os passos acima listados para os corpos de prova dos materiais restantes contidos na maleta, determinando a dureza Brinell de cada um deles. Siga para a seção "Avaliação de Resultados", neste roteiro, e responda de acordo com o que foi observado no experimento.

6

E-mail: contato@algetec.com.br | Site: www.algetec.com.br



# AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

 Crie uma tabela semelhante à apresentada abaixo para cada um dos materiais ensaiados e anote os valores da carga e deformação sofrida pelos corpos de prova.

Ensaio de dureza – Material XX		
Corpo de prova	Carga (N)	Ø <sub>indentação</sub> (mm)
CP 01		
CP 02		
CP 03		

Tabela 1 – Dados obtidos no experimento

2. Baseando-se nos valores encontrados de carga em N e nos diâmetros das indentações (mm), encontre a dureza Brinell dos materiais ensaiados.



## **TUTORIAL VIRTUALAB**

### 1. MOVENDO O CORPO DE PROVA PARA A MÁQUINA

Para a realização do ensaio de dureza Brinell, é necessário inicialmente posicionar o corpo de prova na máquina de ensaios. Para visualizá-los, acesse a opção de câmera "Corpos de prova".



Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a maleta para abri-la.





Observe os corpos de prova.



Escolha o corpo de prova desejado clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecionando a opção "Mover para a mesa".

Nesse experimento, ensaie inicialmente o corpo de prova de latão.



**Atenção:** Além dos feitos de latão, serão utilizados outros corpos de prova de alumínio e cobre.



Observe que o corpo de prova é movido para a mesa.



Acesse novamente a opção de câmera "Corpos de prova" para visualizar a maleta.

Observe o penetrador para medição de dureza Brinell.




**Atenção:** O diâmetro da esfera do penetrador é igual a 10 mm. Você usará esse valor para determinar a dureza Brinell do material ensaiado.



Posicione o penetrador na máquina de ensaio. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção "Mover para máquina".



O penetrador é posicionado na máquina.




Após o posicionamento da ponta de prova, coloque o corpo de prova na máquina universal.



Para isso, acesse a opção de câmera "Paquímetro".




Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o corpo de prova e selecione a opção "Mover para a máquina".





Observe que o corpo de prova é inserido na máquina universal de ensaios.



Em seguida, acesse a opção de câmera "Bancada" para retornar à tela inicial do experimento.



#### 2. APLICANDO A CARGA

Inicialmente, é necessário que você faça a conversão de unidades para a carga aplicada pela bomba. Note que a carga no manômetro é dada em kgf/cm², e a unidade apresentada na tabela de cargas, disposta no resumo teórico, é o newton (N). Utilize o valor correspondente ao material que será ensaiado.

Para encontrar o valor da carga aplicada em kgf/cm², você precisará da área do pistão da máquina universal. Para visualizar esta informação, posicione a seta do mouse sobre a bomba manual e observe a caixa de mensagem.



Em seguida, aplique o valor da área do pistão na equação abaixo.

$$C_M = \frac{F}{9,80665 \times A_{Pistão}}$$

Onde:

F = Valor da carga em newtons;

 $C_M$  = Valor da carga em kgf/cm<sup>2</sup>;

A<sub>Pistão</sub> = Área do pistão em cm<sup>2</sup>.




**Atenção:** Observe atentamente a tabela para os valores de carga em N, disposta no resumo teórico. O valor da carga recomendada para o latão, por exemplo, é 9800 N.

A bomba manual é utilizada para aplicação da carga no corpo de prova posicionado na máquina. É possível observar o equipamento na opção de câmera "Bomba manual".




Para aplicar a carga no material, é necessário fechar a válvula da bomba manual. Para isso, clique com o botão esquerdo do mouse sobre a válvula.






**Dica:** Observe que, ao fechar a válvula, o display do manômetro aparece no canto inferior direito da tela.



Aplique a carga requerida para o latão, determinada no passo anterior. Para isso, movimente a alavanca da bomba manual clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Efetue, simultaneamente, a leitura no manômetro da carga aplicada.



**Atenção:** Ao atingir a carga determinada, deve-se mantê-la sobre o corpo de prova por 15 segundos.



## 3. MEDINDO A INDENTAÇÃO

Para remover a carga aplicada no corpo de prova, você deverá abrir a válvula da bomba manual novamente. Para isso, clique sobre ela com o botão esquerdo do mouse.




Observe que o ponteiro do manômetro retorna para o zero.

Após a remoção da carga aplicada, posicione o corpo de prova na mesa para medir a indentação deixada pelo penetrador Brinell. Para visualizar o corpo de prova, acesse a opção de câmera "Prato de pressão".





Em seguida, retire o corpo de prova da máquina universal e insira-o na mesa clicando com o botão direito do mouse sobre o corpo de prova e selecionando a opção "Mover para a mesa".



Observe que o corpo de prova se posiciona sobre a mesa.

Utilizando o paquímetro localizado sobre a mesa, efetue a medição do diâmetro da indentação conferida pela ponta de prova.

Para medir a indentação, clique com o botão direito sobre o paquímetro e selecione a opção "Medir indentação".





Efetue a leitura na escala de medida do paquímetro.



Em seguida, descarte o corpo de prova para poder ensaiar um novo.

Para descartar o corpo de prova, clique sobre ele com o botão direito do mouse e selecione a opção "Descartar esse corpo de prova".



Observe que o corpo de prova é descartado.

Ensaie outros dois corpos de prova de latão. Para selecioná-los, acesse novamente a maleta.



### 4. REPETINDO COM OUTROS CORPOS DE PROVA

Repita os passos acima listados para os corpos de prova dos materiais restantes contidos na maleta, determinando a dureza Brinell de cada um deles.

Siga para a seção "Avaliação de Resultados", neste roteiro, e responda de acordo com o que foi observado no experimento.