Plano de Análise de Defeitos - Projeto Integrador

Equipe:

- Lucas de Souza Silva
- Amanda Priscila
- Ana Beatriz
- Kellvyn

Data: 07 de outubro de 2025

1. Introdução

1.1. Objetivo

Este documento estabelece o Plano de Análise de Defeitos para o Projeto Integrador deste semestre. Seu objetivo é definir um processo claro, padronizado e mensurável para identificar, registrar, priorizar, investigar, corrigir e prevenir defeitos ao longo de todo o ciclo de vida do software. A adoção deste plano visa transformar a gestão de bugs em uma prática integrada ao nosso fluxo de desenvolvimento (CI/CD), garantindo a entrega de um produto final com maior qualidade, estabilidade e confiabilidade.

1.2. Escopo

Este plano abrange todas as camadas do projeto, incluindo:

- Hardware e Firmware: Componentes físicos (placa Arduino/ESP32, sensores, atuadores) e o código embarcado.
- Backend: A aplicação do servidor, incluindo APIs, lógica de negócios e conexão com o banco de dados.
- Frontend (Dashboard Web): A interface do usuário, incluindo responsividade, usabilidade e interações.
- Infraestrutura: O ambiente de CI/CD, configurações de deploy e serviços de nuvem.

2. Processo de Gestão de Defeitos

Para garantir uma gestão eficaz, seguiremos um ciclo de vida de defeitos estruturado em cinco etapas principais.

2.1. Identificação e Registro

Qualquer comportamento inesperado ou falha encontrada deve ser formalmente registrada para garantir que não seja esquecida.

- **Ferramenta de Registro:** Utilizaremos a funcionalidade **"Issues"** do nosso repositório no **GitHub** como sistema centralizado para o rastreamento de todos os defeitos.
- **Template de Registro:** Todo novo defeito registrado deverá seguir o template abaixo para garantir a clareza e a completude das informações:

• **Título:** Um resumo claro e conciso do problema. (Ex: "Dashboard não atualiza dados do sensor de temperatura em tempo real").

- o Descrição: Detalhamento do problema.
- Passos para Reproduzir: Sequência exata de ações que levam ao erro.
- Comportamento Esperado: O que deveria ter acontecido.
- Comportamento Atual: O que de fato aconteceu.
- o Ambiente: Onde o erro ocorreu (ex: Hardware, Desenvolvimento Local, Produção).
- o Anexos: Screenshots, vídeos ou logs que ajudem a ilustrar o defeito.

2.2. Priorização

Após o registro, cada defeito será classificado para que a equipe possa focar nos problemas mais críticos primeiro.

- **Sistema de Priorização:** Usaremos **labels (etiquetas)** no GitHub para definir a prioridade, com base no impacto e na urgência.
 - priority:critical: Bloqueia funcionalidades essenciais do sistema ou causa perda de dados.
 Impede o uso do produto.
 - priority:high: Afeta uma funcionalidade importante, mas existem formas de contornar o problema (workaround).
 - o priority: medium: Defeito de menor impacto que não impede o uso geral do sistema, mas prejudica a experiência.
 - o priority: low: Problema cosmético (ex: desalinhamento de um botão), erro de digitação ou sugestão de melhoria de baixo impacto.

2.3. Investigação e Correção

Uma vez priorizado, o defeito é atribuído a um membro da equipe para ser solucionado.

- **Atribuição:** O defeito será atribuído a um responsável (Assignee no GitHub), que confirmará a capacidade de reproduzir o erro e iniciará a investigação.
- Fluxo de Correção (Git Flow):
 - 1. O responsável criará uma nova *branch* a partir da develop ou main, seguindo o padrão fix/nome-do-defeito.
 - 2. A correção será implementada e testada localmente nesta branch.
 - 3. Após a correção, um **Pull Request (PR)** será aberto para mesclar a *branch* de correção na *branch* principal. O PR deve referenciar a *Issue* correspondente.

2.4. Verificação e Fechamento

A correção precisa ser validada antes de ser considerada concluída.

- Revisão de Código (Code Review): O Pull Request deverá ser revisado e aprovado por, no mínimo, um outro membro da equipe. A revisão deve focar não apenas na correção, mas também na qualidade e no impacto do novo código.
- **Verificação da Correção:** Após o *merge* do PR, a pessoa que registrou o defeito (ou outro membro designado) será responsável por testar e confirmar que o problema foi resolvido no ambiente de desenvolvimento/homologação.

• **Fechamento:** Se a correção for validada com sucesso, a *Issue* no GitHub será fechada. Caso contrário, ela será reaberta com comentários adicionais.

2.5. Prevenção

Além de corrigir, devemos aprender com os defeitos para evitar que se repitam.

- Análise de Causa Raiz: Para defeitos críticos, a equipe discutirá a causa raiz do problema após a sua resolução.
- Ações Preventivas: As lições aprendidas serão usadas para melhorar nossos processos. Exemplos:
 - o Adicionar novos passos de verificação ao nosso checklist (Anexo A).
 - o Criar testes automatizados (unitários, de integração) que cubram o cenário do defeito.
 - Melhorar a documentação para evitar erros de configuração ou uso.

3. Ferramentas de Suporte

- Rastreamento de Defeitos: GitHub Issues
- Controle de Versão: Git e GitHub
- Comunicação da Equipe: Microsoft Teams / Discord / WhatsApp
- Automação (CI/CD): GitHub Actions

Anexo A: Checklist de Verificação de Defeitos Comuns

Esta lista serve como um guia de referência durante as fases de desenvolvimento e teste para identificar proativamente os defeitos mais comuns em nosso projeto.

A.1. Defeitos de Hardware - Arduino

 Conectividade e Integ 	ıric	lad	e:
---	------	-----	----

- Verificar se todos os componentes (placa, sensores, atuadores) respondem a testes básicos.
- Revisar a montagem do circuito, identificando ligações incorretas ou inversão de polaridade.
- Utilizar multímetro para verificar continuidade, tensão e corrente em pontos críticos.
- Inspecionar jumpers, conectores e soldas em busca de mau contato.
- Verificar a integridade da porta USB e dos cabos de alimentação/programação.

Operação:

• Avaliar superaquecimento de componentes durante o uso contínuo.

• Recursos:

Manter peças de reposição disponíveis para substituição rápida.

A.2. Defeitos no Código – Arduino (Firmware)

• Compatibilidade e Configuração:

- Garantir que o código é compatível com a placa utilizada (ex: Uno vs. ESP32).
- Verificar se o driver da placa está instalado e atualizado no computador.
- Confirmar se a porta USB e o modelo da placa (board) estão configurados corretamente na IDE.

• Boas Práticas e Depuração:

	0	Implementar logs seriais (Serial.print) para rastreabilidade e diagnóstico.
	0	Verificar a importação de bibliotecas e suas versões.
	0	Revisar erros de sintaxe, digitação ou lógica no código.
	0	Evitar o uso excessivo de delay() que prejudique a resposta em tempo real.
	0	Implementar tratamento de exceções e validação de entradas de sensores.
	0	Modularizar o código em funções para facilitar manutenção e testes.
A.3. L	Pefeito	os no Frontend – Dashboard Web
•	Estru	tura e Semântica:
	0	Utilizar tags HTML semânticas e evitar a mistura de HTML, CSS e JS em um único arquivo.
	0	Garantir que classes e IDs no CSS sejam específicos para evitar estilos inesperados.
•	Respo	onsividade e Compatibilidade:
	0	Testar media queries em diferentes dispositivos para garantir a responsividade.
	0	Verificar a compatibilidade da aplicação em diferentes navegadores (cross-browser).
•	Usab	ilidade e Acessibilidade:
	0	Incluir atributo alt em todas as imagens.
	0	Garantir bom contraste de cores e navegação funcional via teclado.
•	Dese	mpenho e Validação:
	0	Otimizar imagens e arquivos estáticos.
	0	Utilizar async ou defer em scripts que possam bloquear o carregamento da página.
	0	Implementar validação de formulários no frontend.
A.4. [Defeito	os no Backend
•	Confi	iguração e Ambiente:
	0	Verificar se o ambiente (.env) está completo e com as variáveis corretas.
	0	Garantir que a string de conexão com o banco de dados está correta e há tratamento para
		reconexão.
•	Segu	rança e Validação:
	0	Proteger rotas com mecanismos de autenticação e autorização (ex: JWT).
	0	Ualidar e sanitizar todas as entradas de usuário para prevenir SQL Injection, XSS, etc.
	0	Configurar CORS e outros headers de segurança corretamente.
•	Boas	Práticas e Desempenho:
	0	Implementar tratamento de erros robusto (try/catch) com mensagens claras.
	0	Padronizar e versionar os endpoints da API.
	0	Separar a lógica de negócios em camadas (ex: não sobrecarregar os controladores).
	0	Otimizar consultas ao banco de dados e usar cache quando aplicável.
	0	Evitar código síncrono bloqueante em tarefas pesadas.
•	Quali	dade e CI/CD:
	0	Manter dependências atualizadas.
	0	Implementar testes unitários e de integração.
	0	Padronizar logs com níveis de severidade.

 $\circ \quad \ \ \, \Box$ Integrar ferramentas de linting e testes automatizados no pipeline de CI/CD.