

Instruções adicionais sobre impressão 3D FDM

Laboratório da 509, nomeação pendente

18 September 2026

Pesquise todos os tópicos abaixo se quiser manjar dos paranauê

Não deixe de fazer suas próprias pesquisas! 3D FDM não é altamente institucionalizada, então existe muito conhecimento sendo criado e divulgado por pessoas na internet - principalmente no youtube e em discussões apaixonadas no Reddit.

1 Instalação e configuração do OrcaSlicer

Configure o slicer para puxar as impressoras Creality K1 standard e Ender 3 V3 SE, com bicos de 0.4mm, 0.6mm e 0.8mm.

Sugestão de tutorial: [Configuração do slicer e testes que vêm com ele](#)

2 Usando OrcaSlicer

→ [Tutorial de setup e funções básicas](#)

→ [Playlist um pouco mais aprofundada](#)

3 Conheça as impressoras

[Setup K1](#)

[Setup Ender3V3SE](#)

4 Manutenção geral

Limpem as impressoras periodicamente. Exemplo: [LINK](#). Ignorem as partes de modificação e não tenham medo com passar graxa, só não pode pegar nos componentes de plástico e borracha. Tensionamento das correias dentadas só deve ser feito caso desmontagem seja necessária.

5 Escolha de materiais

[Comparação entre filamentos](#)

[Testando alguns dos materiais do vídeo anterior](#)

6 Ajuste fino dos perfis de material

[Playlist sobre calibração 1](#)

[Playlist sobre calibração 2](#)

[Playlist sobre calibração 3](#)

7 Dispositivos de fixação

[Discussão de métodos](#)

[Focando em insertos metálicos de latão](#)

[Discussão muito relevante de uso de parafusos diferentes - que não os de máquina](#)

8 Testes de robustez

[Testes de estresse 1](#)

[Testes de estresse 2](#)

[Testes de estresse 3](#)

9 Otimização de preenchimento

[Testes de compressão](#)

10 Dicas de modelagem voltada ao 3D FDM

Adicionar detalhes complicados em peças a serem manufaturadas com métodos subtrativos deixa tudo bem complicado e custoso; adicionar detalhes em peças de manufatura aditiva, entretanto, frequentemente separa um design capenga murcho anêmico de algo elegante e robusto.

[Métodos básicos que devem ser empregados sempre que possível](#)

[Canal bem batuta, tem várias coisas muito úteis aqui](#)

11 Controle de umidade

Filamento encharcado não faz peça boa. Não deixe de guardar os filamentos após o uso com sacos de sílica não saturados. Substitua a sílica que vem com os filamentos por novas e guarde com esmero.

[Discussão breve sobre umidade em filamentos](#)