
REVISÃO RÁPIDA DE METROLOGIA

Como fazer a aquisição de medidas corretamente para a reprodução de objetos físicos no ambiente virtual

Instrução de uso de paquímetro universal


A ferramenta mais importante de qualquer projetista







1. orelha fixa
2. orelha móvel
3. nônio ou vernier (polegada)
4. parafuso de trava
5. cursor
6. escala fixa de polegadas
7. bico fixo
8. encosto fixo
9. encosto móvel
10. bico móvel
11. nônio ou vernier (milímetro)
12. impulsor
13. escala fixa de milímetros
14. haste de profundidade


Paquímetro universal





Paquímetro universal



errado
certo


Superfície de mediçao
dos bicos
Peça
Superfície de medição
dos bicos
errado
certo


errado
certo
errado


errado
certo


errado
certo


errado
certo