# Leckratenmessung

~~241~~

| Druck p/mbar | Druck p/mbar | Zeit t/s | Zeit t/s | Zeit t/s | Zeit t/s |
|---|---|---|---|---|---|
| ~~$p_{eq} = 4 \cdot 10^{-5}$~~ | $p_{eq} = 4 \cdot 10^{-5}$ | | | | |
| $p_{eq} = 4 \cdot 10^{-5}$ | $2 \cdot 10^{-4}$ | ~~4,45~~ | 5,49 | ~~5,40~~ 5,40 | ~~5,24~~ 5,24 |
| $5 \cdot 10^{-4}$ | $3 \cdot 10^{-4}$ | ~~11,93~~ | 8,52 | 8,43 | 7,69 |
| $6 \cdot 10^{-4}$ | $4 \cdot 10^{-4}$ | ~~20,33~~ | 11,81 | 11,70 | 10,23 |
| $7 \cdot 10^{-4}$ | $p_{eq} = 6 \cdot 10^{-5}$ | | | | |
| $8 \cdot 10^{-4}$ | $2 \cdot 10^{-4}$ | 0,62 | 1,04 | 0,87 | |
| $9 \cdot 10^{-4}$ | $3 \cdot 10^{-4}$ | 2,25 | 2,48 | 3,16 | |
| | $4 \cdot 10^{-4}$ | 4,10 | 4,43 | 4,79 | |
| | $5 \cdot 10^{-4}$ | 5,82 | 6,13 | 7,34 | |
| | $p_{eq} = 8 \cdot 10^{-5}$ | | | | |
| | $2 \cdot 10^{-4}$ | ~~1,47~~ 1,47 | 1,76 | 1,25 | |
| | $4 \cdot 10^{-4}$ | 2,82 | 2,36 | 2,17 | |
| | $5 \cdot 10^{-4}$ | 4,34 | 3,38 | 3,37 | |
| | $6 \cdot 10^{-4}$ | 6,37 | 5,48 | 4,42 | |
| | $p_{eq} = 10^{-4}$ | | | | |
| | $4 \cdot 10^{-4}$ | 2,18 | 2,01 | 2,01 | |
| | $5 \cdot 10^{-4}$ | 3,25 | 2,43 | 2,51 | |
| | $6 \cdot 10^{-4}$ | 4,45 | 3,34 | 3,34 | |
| | $7 \cdot 10^{-4}$ | 5,85 | 4,30 | 4,22 | |

27.05.15