## Файл metal detecter.ino

```
//------
2
   // 0 - в стиле счётчика Гейгера, 1 - верещание
3
   #define sound 0
   // если нет переключателя режимов, то по умолчанию стоит:
5
   // 1 - статический, 0 - динамический
   #define default mode 1
7
   // 0 - нет регулировки, чувствительности, 1 - есть
8
   #define sens change 1
9
   // ручная установка чувствительности
10
   float SENSITIVITY = 1000.0;
   //------НАСТРОЙКИ-----
11
12
13 #define soundPin 12
14 #define resetPinGND 2
15 #define resetPin 3
16 #define switchPinGND 9
17 #define switchPin 10
18 #define sens 6
19 #define SET(x,y) (x |=(1 << y))
20 #define CLR(x,y) (x &= (\sim(1<<y)))
21 #define CHK(x,y) (x \& (1 << y))
22 #define TOG(x,y) (x^{-1}(1 << y))
23
24 float koef = 0.5;
25 unsigned long t0 = 0;
26 unsigned long last step;
27 int t = 0;
28 unsigned char tflag = 0;
29 float clf;
30 int v0 = 0;
31 float f = 0;
32 unsigned int FTW = 0;
33 unsigned int PCW = 0;
34
   unsigned long timer = 0;
35
36
   // Срабатывание каждые 1000 импульсов с генератора
37
   SIGNAL (TIMER1 COMPA vect)
38
39
    OCR1A += 1000;
40
    t = micros() - t0;
41
    t0 += t;
42
    tflag = 1;
43
   }
44
45
   void setup() {
46
    Serial.begin(9600);
    pinMode(soundPin, OUTPUT);
47
48
    pinMode(resetPin, INPUT PULLUP);
    pinMode(resetPinGND, OUTPUT);
digitalWrite(resetPinGND, 0);
49
50
51
     pinMode(switchPin, INPUT PULLUP);
```

```
52
      pinMode(switchPinGND, OUTPUT);
53
      digitalWrite(switchPinGND, 0);
54
55
      //Установка счётчика для счёта 5 пина
56
      TCCR1A = 0;
57
      TCCR1B = 0x07;
58
      Serial.print("$");
59
      Serial.print(f);
      Serial.println(";");
60
61
      SET (TIMSK1, OCF1A);
62
      sei();
63
   }
64
65
   // Функция модуля
66
   float absf(float f)
67
   {
68
      if (f < 0.0)
69
        return -f;
70
      else
71
        return f;
72
   }
73
74
   void loop() {
75
      if (tflag) {
76
        Serial.print("$");
77
        Serial.print(f);
78
        Serial.println(";");
79
        // если кнопка режимов не нажата
80
        if (digitalRead(switchPin) == default mode) {
81
          // если нажата кнопка сброса частоты
82
          if (!digitalRead(resetPin))
83
            v0 = t;
84
        // нажат другой режим
85
        } else {
86
          // каждые 300 мсек
87
          if (millis() - last step > 300) {
88
            last step = millis();
            // плавно сбрасываем частоту
89
90
            v0 = v0 * koef + (1 - koef) * t;
91
          }
92
        }
93
        // фильтруем сигнал
        f = f * 0.85 + absf(t - v0) * 0.15;
94
95
        // если разрешено внешнее изменение чувствительности
96
        if (sens change)
97
          // принять с аналогового пина, преобразовать
98
          SENSITIVITY = map(analogRead(sens), 0, 1023, 500, 2000);
99
        // конвертация частоты в писк
100
        clf = f * SENSITIVITY;
101
        if (clf > 10000)
          clf = 10000;
102
        FTW = clf;
103
104
        // переустанавливаем флаг
```

```
tflag = 0;
105
106
     }
107
108
    if (sound) {
       if (millis() > timer) {
109
110
         timer += 10;
111
          PCW += FTW;
112
          if (PCW & 0x8000)
113
114
          digitalWrite(soundPin, HIGH);
115
           PCW \&= 0x7fff;
116
          }
117
          else
          digitalWrite(soundPin, LOW);
118
119
          }
120
     } else {
121
        if (millis() > timer) {
122
         timer += 10;
123
          PCW += FTW;
124
          if (PCW & 0x8000)
125
            PCW &= 0x7fff;
126
            tone(soundPin, 3000, 30);
127
128
           delay(20);
           noTone(soundPin);
129
130
         }
131
         else
132
           noTone(soundPin);
133
        }
134
     }
135 }
```