Reporte Operativo

Mina San Bernardo

ESCENARIO DEMO · OBJETIVO 1,000 t/d · MES 36	Simulación conceptual; no representa inventario, producción ni mediciones confirmadas.

Generado	02/08/2026 00:06:07	**Periodo**	Día operativo · 02/08/2026
Turno	Turno 1 · 00:00-07:00	**Última lectura**	02/08/2026 00:06:07
Fuente	DATOS DEMO	**Escenario**	Objetivo · 1,000 t/d · Mes 36
Catálogo	Catálogo conceptual no confirmado	**Capacidad demo**	1,000 t/d


Indicadores principales

Producción actual	**40.8 t/h**	**Acumulado del día**	**4.3 t**
Avance objetivo 1,000 t/d	**0.4 %**	**Demanda eléctrica**	**1017.9 kW**
Energía acumulada	**105.3 kWh**	**Consumo específico**	**24.49 kWh/t**
Agua recirculada	**82.1 %**	**Alarmas activas**	**3**

KPIs estratégicos del escenario

Indicador	Valor	Meta	RAG	Fuente demo	Actualización
Producción diaria	1000 t/día	1000 t/día	Verde	SCADA, básculas	01/08/2026 06:00
Disponibilidad planta	94.5 %	95 %	Amarillo	SCADA, CMMS	01/08/2026 06:00
Recuperación oro	91.8 %	92 %	Amarillo	Laboratorio, balance metalúrgico	27/07/2026 07:00
Consumo agua fresca	0.72 m3/t	0.7 m3/t	Amarillo	Medidores de flujo	01/08/2026 06:00
Consumo energético total	24.5 kWh/t	24 kWh/t	Amarillo	Medidores eléctricos	01/08/2026 06:00
Días sin accidente incapacitante	214 días	180 días	Verde	HSE	01/08/2026 06:00
Disponibilidad SCADA/Red	99.7 %	99.5 %	Verde	Monitoreo OT	27/07/2026 07:00

Tendencias operativas



Resumen de equipos conceptuales

Los equipos listados son representativos del P&ID; conceptual y no constituyen un inventario validado.

Área	Equipo	Tipo	Estado	Lecturas demo	Última actualización
Recepción y manejo de mineral	Tolva HT-101	Tolva	Operando	Nivel de tolva: 72.07 %	02/08/2026 00:06:07
Recepción y manejo de mineral	Alimentador VF-102	Alimentador vibratorio	Operando	Alimentación: 40.79 t/h	02/08/2026 00:06:07
Recepción y manejo de mineral	Banda CV-103	Transportador	Operando	Carga transportada: 40.49 t/h	02/08/2026 00:06:07
Recepción y manejo de mineral	Trituradora CR-104	Trituradora	Alarma	Temperatura de rodamiento: 84.81 °C Mineral triturado: 40.34 t/h	02/08/2026 00:06:07
Molienda y clasificación	Molino ML-201	Molino	Advertencia	Temperatura de chumacera: 78.18 °C Densidad de pulpa: 1424.9 kg/m³	02/08/2026 00:06:07
Molienda y clasificación	Ciclones CY-202	Batería de ciclones	Operando	Presión de alimentación: 118.81 kPa Densidad de alimentación: 1433.42 kg/m³	02/08/2026 00:06:07

Área	Equipo	Tipo	Estado	Lecturas demo	Última actualización
Molienda y clasificación	Cajón SP-203	Cajón de bombeo	Operando	Nivel de cajón: 52.75 %	02/08/2026 00:06:07
Molienda y clasificación	Bomba P-201A	Bomba de pulpa	Operando	Presión de descarga: 177.82 kPa Flujo de pulpa: 158.37 m³/h	02/08/2026 00:06:07
Molienda y clasificación	Bomba P-201B	Bomba de pulpa	Detenido	Presión de descarga: 0 kPa Flujo de pulpa: 0 m³/h	02/08/2026 00:06:07
Beneficio metalúrgico Au-Ag	Celdas TK-301	Celdas metalúrgicas	Operando	pH de proceso: 9.29 pH Potencial ORP/Eh: 300.89 mV Nivel de celda: 72.75 %	02/08/2026 00:06:07
Espesamiento y filtración	Espesador TH-401	Espesador	Alarma	Nivel de cama: 71.26 % Densidad de descarga: 1551.8 kg/m³	02/08/2026 00:06:07
Espesamiento y filtración	Filtro prensa FP-402	Filtro prensa	Operando	Presión hidráulica: 14.33 bar	02/08/2026 00:06:07
Manejo de agua y jales	Tanque WT-601	Tanque de agua	Operando	Nivel de tanque: 72.74 % Conductividad: 1285.87 µS/cm	02/08/2026 00:06:07
Manejo de agua y jales	Clarificador CL-602	Clarificador	Operando	Nivel de clarificador: 61.69 %	02/08/2026 00:06:07
Manejo de agua y jales	Bomba P-602A	Bomba de agua	Operando	Presión de descarga: 8.1 bar Flujo de retorno: 149.13 m³/h	02/08/2026 00:06:07
Manejo de agua y jales	Bomba P-602B	Bomba de agua	Operando	Presión de descarga: 8.21 bar Flujo de retorno: 140.86 m³/h	02/08/2026 00:06:07

Alarmas relevantes

Severidad	Equipo	Alarma	Detalle	Activa desde
Crítica	Trituradora CR-104	Temperatura alta	Temperatura demo de rodamiento por encima del rango conceptual.	01/08/2026 23:48
Crítica	Espesador TH-401	Nivel de cama alto	Condición demo alta en la cama del espesador conceptual.	01/08/2026 23:40
Advertencia	Molino ML-201	Temperatura en advertencia	Tendencia demo de chumacera cercana al límite conceptual.	01/08/2026 23:23

Notas del MVP

Este reporte se genera localmente desde la misma fuente de datos demo utilizada por el dashboard. No incluye recuperación metalúrgica, ley de mineral, conexión SCADA/PLC ni escritura hacia sistemas de control.