## O QUE É UM MULTÍMETRO

Os técnicos o chamam também de multiteste, VOM (Volt-Ohm-Miliamperímetro), Ohmiter ou simplesmente "tester" (testador) pela sua capacidade de testar componentes e circuitos, mas o multímetro é muito mais do que

Em eletricidade existem três grandezas básicas que o multímetro mede com precisão, e baseados nelas podemos empregar este instrumento numa infinidade de aplicacões.

As três grandezas básicas que o multímetro mede são:

· Tensão elétrica, que é medida em volts,

Corrente elétrica

que é medida em ampères;

Resistência elétrica, que é medida em ohms.

O tipo mais comum de multímetro é o analógico fazendo uso de um indicador de bobina móvel. Seu aspecto é mostrado na figura 1.

Conforme podemos ver, sobressai o instrumento indicador onde existem diversas escalas para as grandezas que são medidas.

A seleção das grandezas que podem ser medidas ou das escalas, é feita por uma chave seletora ou ainda pela troca das posições dos pinos das pontas de prova.

Um tipo mais avançado, mas também igualmente comum e hoje bastante barato é o digital, mostrado na figura 2.

Neste multímetro, os valores das grandezas que são medidas são mostrados por meio de dígitos de 0 a 9.

O número de dígitos pode variar

de 3 1/2 a 8 ou 9, e a seleção das escalas é feita por uma chave no painel ou botões num teclado.

Existe uma extensa faixa de tipos e modelos (que serão abordados mais adiante) que permitem uma escolha segundo a disponibilidade financeira de cada um e também o tipo de trabalho a ser realizado. O importan-

te para o prati-

cante de eletrônica, eletricista, mecânico ou ainda técnico de computadores é saber que qualquer que seja o multímetro, as grandezas que ele pode medir, de algum modo serão importantes na constatação do estado de circuitos e dispositivos de sua área de atuação.

ET-3020

Como a finalidade deste livro é ensinar a usar o multímetro de bobina móvel e também o digital, começamos pelo princípio de funcionamento e pelas apliversões básicas, tanto analógica como

## COMO FUNCIONA O MULTÍMETRO

A base de funcionamento do multímetro analógico é o instrumento indicador de bobina móvel, cujo aspecto interno é mostrado na figura 3.

De acordo com a figura, uma bobina de fio esmaltado muito fino, na forma de retângulo, é apoiada em dois eixos e fixada entre os pólos de um forte imã permanente em forma de

Os movimentos da bobina são limitados por um par de molas espirais,

> tato elétrico da bobina com o circuito externo.

rente circula pela bobina, aparece um rar o conjunto.

na será proporcional ao campo magnético criado que, por sua vez, é proporcional à corrente que passa



cações desses instrumentos em sua

que também servem para fazer o con-

Quando uma corcampo magnético que interage com um campo do imã, de modo a haver uma força que tende a gi-

O movimento da bobina é então limitado pela ação da mola.

O giro desta bobi-

pela bobina. Fixando um ponteiro neste conjunto, podemos fazê-lo correr sobre uma escala que poderá ser graduada diretamente em termos da corrente que circula pela bobina. Este conjunto básico é portanto um sensível medidor de correntes.

A unidade de corrente elétrica é o ampère (abreviado por A), mas as correntes da ordem de ampères são fortes demais para poderem ser medidas diretamente por este delicado ins-

Assim, as escalas dos instrumentos são normalmente especificadas em termos de milésimos de ampere ou milionésimos de ampère.

Os milésimos de ampère são denominados miliampères e abreviados por mA, enquanto que os milionésimos de ampère são chamados de microampères e abreviados por µA.

Os instrumentos que encontramos nos multímetros analógicos são miliamperímetros ou microamperímetros, pois são sensíveis o bastante para darem uma indicação de corrente desta ordem.

A especificação de um instrumento é dada pela corrente que causa a movimentação da agulha até o final da escala. Dizemos que esta é a corrente de fundo de escala do instrumento.

Corrente de fundo de escala: corrente que causa a movimentação da agulha até o final da escala ou corrente máxima que o instrumento pode medir.


Para os multímetros analógicos comuns são típicos os seguintes valores de instrumentos usados:

> 0 - 50 uA 0 - 100 uA 0 - 200 µA

0 - 1 mA

Veja então que, quanto menor for o valor do fundo de escala do instrumento usado no seu multímetro mais sensível ele é, pois menor é a corrente que ele pode medir.

Na realidade, a sensibilidade não será especificada propriamente em função do fundo de escala do instrumento, mas sim em função de outra grandeza que decorre desta, conforme veremos mais adiante.



1 - Ímã 2 - Tambor

3 - Peça polar

4 - Bobina 5 - Eixo

6 - Ponteiro

7 - Mola

8 - Contra-peso

9 - Ajuste

Figura 3

A especificação de fundo de escala de um instrumento será importante no momento em que você resolver montar algum equipamento que o use.

Um princípio importante da Física nos mostra que não podemos medir nenhuma quantidade sem afetá-la por

Para medir a temperatura de um corpo, um termômetro, na realidade "extrai" um pouco de calor deste corpo modificando sua temperatura, conforme sugere a figura 4.

Quando usamos um instrumento de bobina móvel para medir a corrente num circuito, esta corrente tem sua intensidade afetada, porque o instrumento representa uma resistência que a reduz. Você deve ter percebido que um instrumento será tanto melhor quanto menor for a resistência de sua bobina, pois assim sua influência na corrente que está sendo medida também será menor. Na figura 5 mostramos o símbolo usado para representar um instrumento de bobina móvel.

É comum representar sua resistência interna (resistência da bobina) ao lado do símbolo. Junto ao símbolo encontramos a indicação dos limites da escala ou seja, o valor mínimo (normalmente zero) e o valor máximo (fundo de escala).

Pelo que o leitor deve ter percebido, o uso de um instrumento nesta forma é muito simples: para medir uma corrente, tudo que temos de fazer é forçá-la a circular por este instrumento, ou seja, devemos ligá-lo em série com o circuito.

Na figura 6 mostramos de que modo podemos usar este instrumen to para medir a corrente que circula por uma lâmpada ligada a uma pilha

Observe que tanto faz ligar o ins trumento antes ou depois da lâmpa da, pois um circuito elétrico, como c nome diz, é um percurso fechado e em todos os seus pontos a intensidade que vamos medir é a mesma.

Como mostra a figura 7, em todos os pontos, não importa se mais longe ou mais perto da lâmpada ou pilha, a corrente será sempre a mesma.

Circuito fechado - A corrente tem a mesma intensidade em todos os seus pontos.

