Asunto: Reporte del quinto Mantenimiento Preventivo (Físico y Lógico) de 2023

LICENCIADA LINDA ESMERALDA SOMILLEDA VENTURA SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN CIUDADANA PRESENTE

> Acción: Mantenimiento Preventivo. Fecha y hora de inicio: 13 de octubre de 2023 09:00 horas. Fecha y hora de termino: 13 de octubre de 2023 20:00 horas.


### **OBSERVACIONES:**

Se realizó el mantenimiento preventivo sin incidentes a reportar en el desarrollo del mismo.

### **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

# LIMPIEZA FÍSICA Y REVISIÓN DE CONFIGURACIÓN DE PC.

Limpieza física interna y externa de los dispositivos.












## Instalar actualizaciones del sistema operativo.




#### Eliminación de archivos temporales.




## Corrección de problemas en registros.





### Mantenimiento del antivirus.

Revisión y Actualización de la herramienta Windows defender.



# INTERNET.

Revisión de la Configuración.




# **CABLEADO DE VOZ Y DATOS.**

Revisión de todos los nodos y las diferentes conexiones de red, sin novedades.



#### Oracle




# CONCLUSIÓN

Como resultado del mantenimiento realizado, se observó lo siguiente:

- Uno de los monitores presenta manchas y líneas negras que afectan la visualización del contenido.
- Dos monitores muestran líneas en la pantalla.
- Doce monitores tienen manchas blancas en la pantalla.
- Tres supresores tienen orificios en los botones y desgaste en el recubrimiento del cable.
- Dos supresores tienen orificios en los botones.
- Dos supresores tienen desgaste en el recubrimiento del cable.
- En dos monitores la visualización es casi nula, toda vez que la pantalla se encuentra averiada, uno de ellos se encuentra en el Área de Telefonía e Informática.
- Un mouse pad se encuentra dañado.

En cuanto al estado general de los equipos y sus periféricos, la mayoría están en buen estado y funcionando correctamente. No obstante, es importante contar con un inventario de periféricos en caso de que se presenten futuras anomalías o que algunos dispositivos alcancen el final de su vida útil.




E63101	Presenta una mancha blanca en la parte superior derecha y una línea de vertical de lado izquierdo.	ENERD  FEBRERO  MAYO  MA
E63102	Muestra un agujero en uno de los botones del control de volumen, además de ser reparado en su mayoría del cable con cinta aislante.	
E63103	Presenta manchas blancas en la parte superior derecha.	ENERO  SERRED  MAYO  AGRICUATION  AGRICUATIO
E63105	Presenta manchas blancas en la parte superior derecha así como de lado derecho.	E63105

E63106	Presenta manchas negras en la parte superior y adicional manchas blancas.	ENERO PERFERIU ANTRE DE LA CAMPA DEL CAMPA DE LA CAMPA DE LA CAMPA DE LA CAMPA DEL CAMPA DE LA CAMPA DEL CAMPA D
E63106	Presenta un orificio en un botón del control de volumen.	
E63109	Muestra un agujero en uno de los botones del control de volumen.	
E63110	Presenta manchas blancas en la parte superior.	03:59 Junes, 16 de octubre

E63113	Presenta manchas blancas en la parte superior y de lado derecho.	E63113
E63113	Muestra un agujero en uno de los botones del control de volumen, además de ser reparado en su mayoría del cable con cinta aislante.	
E63114	El monitor ya encuentra dañado por lo que ya no se logra apreciar mucho la pantalla.	LANIX
E63114	Muestra el cable del control de volumen reparado en su mayoría con cinta aislante.	

E63115	Muestra el cable del control de volumen reparado en su mayoría con cinta aislante.	
E63116	Presenta una mancha blanca en la parte superior derecha.	COLUMN STORY OF THE PROPERTY O
E63116	Muestra un agujero en uno de los botones del control de volumen, además de ser reparado en su mayoría del cable con cinta aislante.	
E63117	El mouse pad ya se encuentra en malas condiciones.	

E63118	Presenta manchas blancas en la parte superior.	Committee of the party of the p
E63126	Presenta una mancha blanca en la parte superior derecha.	E63126
E63128	Presenta una mancha blanca en la parte superior derecha.	A CONTO
E63129	Presenta una línea horizontal en la parte superior.	E63129  LAINIX



Realizó Ing. Jhony González Pablo Responsable de Telefonía e Informática Validó Lic. Linda E. Somilleda Ventura Subdirectora de Vinculación Ciudadana