RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LAS PIEZAS

- Evite golpear las esquinas de las piezas.
- Evite el contacto con las esquinas de las piezas ya que contiene filos.
- Para el traslado de las piezas utilice apoyo ergonómico.
- Evite exponer las piezas a humedad prologada a menos que estas tengan algún recubrimiento como zincado, galvanizado, pintura electrostática o sean realizadas en acero inoxidable.
- Para evitar la deformación de la pieza, almacene en un lugar plano y evite caídas.
- .Evite colocar objetos pesados sobre los dobleces para prevenir su deformación.
- Utilice sus productos para la funcionalidad con la que fueron diseñados.
- Evite frotar las piezas con objetos metálicos para prevenir rayones.
- Evite el contacto de las piezas con químicos como disolventes que puedan deteriorar la pintura.

