Trabalho 4: Análise estatística de um grande número de medições com distribuição normal: aplicação na medição do período de um pêndulo simples

Introdução à Física Experimental - 2020/21 Cursos: Lic. Física e M. I. Eng. Física

Departamento de Física - Universidade do Minho

Objectivo deste trabalho laboratorial

- Verificar que as medições do período de um pêndulo simples seguem uma distribuição normal.
- Aplicar as seguintes noções:
 - -valor médio como a melhor estimativa do verdadeiro valor;
 - -desvio padrão e sua relação com o intervalo de confiança de uma medida com probabilidade de 68%;
 - -desvio padrão da média como estimativa da incerteza na medida.
- Determinar a aceleração da gravidade utilizando um pêndulo simples

Procedimento

Medidas do período do pêndulo e sua distribuição

- -Meça o período (T) do pêndulo simples N=100 vezes (medir 100 vezes o tempo que o pêndulo demora a efetuar uma oscilação de pequena amplitude ($< 5^{\circ}$)).
- -Agrupe os valores de T em conjuntos, escolhendo os intervalos apropriados, de modo a construir um histograma com a distribuição da frequência dos valores da medida em função de T.
- -Ajuste uma função gaussiana à distribuição anterior.
- -Compare o valor médio (\bar{T}) e desvio padrão (σ) resultantes do ajuste com aqueles que são obtidos com recurso às expressões (2.1) e (2.6) da referência [1], respetivamente:

$$\bar{T} = \sum_{i=1}^{N} T_i / N \tag{1}$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (T_i - \bar{T})^2}$$
 (2)

- verifique que aproximadamente 68% das medidas caem no intervalo $\overline{T} \pm \sigma_T$

Desvio padrão da média como a incerteza da medição

Desde que a amostra seja suficientemente grande, a incerteza da medida pode ser estimada calculando o desvio padrão da média (expressão (2.7) da referência [1])

$$\sigma_{\bar{T}} = \sigma_T / \sqrt{N} \tag{3}$$

Utilizando esta expressão, calcule o desvio padrão da média para o caso das medições realizadas anteriormente (amostra com N=100) e para o caso de uma amostra com apenas N=10 (selecione aleatoriamente apenas um conjunto de 10 medidas dentre o total de 100); compare os dois valores e verifique que a incerteza na medição é menor para a amostra maior.

O desvio padrão da média tem o significado de ser igual ao desvio padrão de um conjunto de muitos valores médios. Para melhor compreender esta interpretação pode-se proceder à estimativa da incerteza na medição do período para uma amostra de N=10:

- divida as 100 medidas em 10 conjuntos de 10 medidas aleatórias;
- calcule o valor médio de cada um desses conjuntos;
- calcule o desvio padrão dos 10 valores médios (desvio padrão da média).
- O resultado deve ser semelhante àquele que foi calculado diretamente com a expressão (3) para o conjunto de N=10.

Diminuição da incerteza atuando sobre o método de medição

Verifique se é possível diminuir a incerteza na medição do período considerando o tempo correspondente a várias oscilações. Sugere-se a medida do tempo de 10 oscilações (*t*), calculando o

período através de *t*/10; repita este procedimento 10 vezes. Determine o período e a respetiva incerteza. Compare com o período e a incerteza obtidos anteriormente através das 100 medidas diretas do período.

Determinação da aceleração da gravidade

- -Meça o mais rigorosamente possível o comprimento do pêndulo (L). Pretende-se que $\delta L/L$ seja menor que 0.1 % (ou seja, se o pêndulo tiver um comprimento da ordem de 1 m, então deve ser $\delta L < 1$ mm.
- Utlizando as medidas de T e L, determine a aceleração da gravidade (g). Note que para oscilações de pequena amplitude o período de oscilação do pêndulo é dado por $T=2\pi\sqrt{L/g}$ (ver referências [2] e [3]).

Referências

- [1] Measurements and their Uncertainties: A practical guide to modern error analysis, I. Hughes, T. Hase, Oxford University Press (2010)
- [2] Física Experimental Uma introdução, M. C. Abreu, L. Matias, L. F. Peralta, Presença (1994)
- [3] Fundamentals of Physics, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, John Wiley & Sons, Inc., New York