## Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

# Certificado de Segurança Veicular

Chassi de Identificação do veículo: 9BWDB45U3JT026516 Tipo de CSV: GNV Periódico

Número Nota Fiscal: 19518



DATA DE VALIDADE 24/08/2023

### DADOS DO PROPRIETARIO ATUAL

NOME SONIO CUNHA

FLORIANÓPOLIS

MUNICÍPIO

CPF/CNPJ 14550571934

UF SC



### CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍ

PLACA	Nº CHASSI		MARCA/MODELO/VERSÃO		TIPO	DE VEICULO	ESPÉCIE	
QIS9537	9BWDB	45U3JT02	26516	VW/NOVO VOYAGE	CL MBV	AUTO	MOVEL	PASSAGEIRO
COR	AN	O FAB.	ANO MOD		CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	20	17	2018		1598	1.88	1,48	0
LOTAÇÃO	COMBUS	TİVEL		CARROCER				

NAO APLICAVEL

#### CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VE

GASOLINA/ALCOOL/GAS

PLACA Nº CHASSI			MARCA/MODELO/VERSÃO			TIPO DE VEÍCULO			ESPÉCIE		
QIS9537	9BV	VDB45U3JT0	26516	VW/NC	VO VOYAGE	CL MBV		AUTO	MOVEL		PASSAGEIRO
COR		ANO FAB.	ANO MOD			CILINDRADA (cc)	CM	T (t)	PBT (t)	CA	APACIDADE DE CARGA (1)
BRANCA		2017	2018	27		1598	1.8	951(1	1,48	0.	35
LOTAÇÃO	COM	MBUSTÍVEL	10 M	100	CARROCER	IA				11155	
5	GASOLINA/ALCOOL/GAS			19	NAO APLIC	CAVEL					

#### FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



#### TRASEIRA



#### PANORÂMICA



FREIO DE SERVIÇO	SUSPENSÃO	ANÁLISE DE GASES POLUENTES					
EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4	EIXO 1 E	EIXO 2		GNV		СОМВ	LIQ.
DESEQUILÍBRIO 6,00% 20,00% NA NA	DESEQUILÍBRIO 15,00% 7	7,00%		814 RPM	2463 RPM	788 RPM	2407 RPM
EFICIÊNCIA TOTAL 60,00%	ALINHAMENTO		COc (%)	0,00	0,00	0,00	0,01
FREIO DE ESTACIONAMENTO	EIXO 1 E	IXO 2	F. Dil (%)	1,03	1,03	1,01	1,02
EFICIÊNCIA TOTAL 27,00%	DESVIO LATERAL 2,00 mm/m	NA	HCc (PPM)	77	117	9	14
VÁLVULA REDUTORA DE PR	ESSÃO Nº: 343375				-		

CARACTERÍSTICAS DA FABRICANTE: TOMASETTO GNV INSTALADO POR EMPRESA CONVERTEDORA: 6093 - EDUARDO MARIANI DE NÚMERO DE ATESTADO DE QUALIDADE: ND SELO Nº.: A2116137

CILINDRO(S) Nº .: DATA FAB.: CAPACIDADE.: CILINDRO(S)

ZK 9082 01/04/2005 FABRICANTE CILINDRO.: MAT INCENDIO DATA PRÓX. REQUAL: 01/09/2022

BR 118 01/12/2008 25,0 1 EKOCIL 01/09/2022

#### OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

Faltam menos de 01 (um) mês para requalificação do Cilindro ZK 9082. Faltam menos de 01 (um) mês para requalificação do Cilindro BR 118.

#### OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

NOME DA ITL	CNPJ DA ITL		
CITESV-CENTRO DE INSPECAO TECNICA E S	08.096.520/0001-51		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Vinicius Pereira Melo	081.992.839-98		
ESCOPOS INSPECIONADOS	001.992.039-98		

GNV PERIÓDICO