
Microcontrolador 8051 INTERRUPÇÕES EXTERNAS, TEMPORIZADORES E SERIAL

- 1. Faça um programa para rotacionar à esquerda, a cada 0,5 s, os LEDs da porta P1, enquanto uma chave no pino P3.0 for mantida pressionada. A subrotina de atraso de tempo deve ser feita com o temporizador zero no modo 1.
- 2. Faça um programa para acionamento de um motor de passo conectado ao nibble inferior da porta P2. Ao ser solicitada a interrupção externa zero, por transição, o motor deve dar 150 passos no sentido antihorário (rotação à esquerda). Ao ser solicitada a interrupção externa 1, por transição, o motor deve girar 180° no sentido horário (rotação à direita). Cada passo corresponde a 5°.
- 3. Faça um programa para gerar uma onda quadrada no pino P1.0 com período definido através das interrupções externas e usando o temporizador zero no modo 1. Inicialmente, após as configurações das interrupções e do temporizador, o programa deve ficar aguardando em um laço infinito. A interrupção externa 0, por transição, deve definir os parâmetros para gerar uma onda quadrada com período de 400 ms; a interrupção externa 1, por transição, deve definir os parâmetros para gerar uma onda quadrada com período de 800 ms de período.
- 4. Faça um programa para acionar um motor de corrente contínua pelo tempo de 1 minuto. O motor é acionado através dos pinos P2.6 e P2.7, usando o driver L298. Ao ser solicitada a interrupção externa 1, por transição, o motor começa a funcionar. Após 1 minuto, gerado pelo temporizador 1 no modo 1, o motor para e o processamento volta para o laço de espera da interrupção.
- 5. Faça um programa para acionar um motor de passo pelo tempo de 1 minuto. O motor é acionado através do nibble inferior da porta P2, usando o driver ULN2803. Ao ser solicitada a interrupção externa 0, o motor começa a girar. Após 1 minuto, gerado pelo temporizador 1 no modo 1, com interrupção, o motor para.
- 6. A figura a seguir ilustra um carro com dois motores CC (M1 e M2), duas rodas de sustentação e três fotosensores (S1, S2 e S3). Faça um código com as seguintes características: (a) quando S3 (pino P1.2) detecta um obstáculo, o carro desvia para a direita; (b) quando o sensor S1 (pino P1.0) detecta um obstáculo, o carro desvia para a esquerda; (c) quando o sensor S2 (pino P1.1) detecta um obstáculo o carro desloca-se de ré, durante 5 s; (d) após os 5 s de ré, o carro gira para a direita durante 1 s e, a seguir, passa a se deslocar para a frente.

Obs.: A interrupção externa 0, por transição, faz o carro iniciar/parar seu deslocamento para a frente. Use o temporizador 0 no modo 1 para a contagem de tempo. Chaves conectadas aos pinos P1.0, P1.1 e P1.2 podem ser usadas para simular a detecção de obstáculos.



Deslocamento d

	P2.6	P2.7	Motor M1
	0	0	Parado
Deslocamento de M2	0	1	Para a frente
	1	0	Para trás
	1	1	Parado

P2.4	P2.5	Motor M2
0	0	Parado
0	1	Para a frente
1	0	Para trás
1	1	Parado

- 7. Faça um programa em que, ao receber o caractere "B" via serial, no modo 1, com taxa de comunicação de 1200 bps, o microcontrolador liga uma lâmpada, conectada ao pino P2.7. Uma mensagem de "Lampada Ligada" é enviada ao computador. Após 30 s a lâmpada é desligada e uma mensagem de "Lampada desligada" é enviada. Use o temporizador 0 no modo 1 na contagem do tempo de 30 s.
- 8. Faça um programa em que, após as configurações iniciais de serial no modo 1, com taxa de comunicação de 2400 bps, o microcontrolador envia para o computador um "menu" com duas opções: 1. Digite "Y" para ligar a lampada; 2. Digite "N" para desligar a lampada. Logo após, entra em um laço esperando por um dos dois caracteres. Se "Y" for digitado, liga a lâmpada; se "N" for digitado, desliga a lâmpada. Qualquer outro caractere digitado, a mensagem "Digite Y ou N" deve ser enviada ao computador.
- 9. Faça um programa em que, após as configurações para comunicação serial no modo 1, com baud rate de 9600 bps, com interrupção, o microcontrolador aguarda o caractere "1" para rotacionar um motor de passo uma volta no sentido anti-horário; "2" para rotacionar o motor de passo duas voltas no sentido horário; "3" para rotacionar o motor de passo 10 voltas no sentido anti-horário e "4" para rotacionar 10 voltas no sentido horário. O motor está conectado ao nibble inferior da porta P2 e tem passo de 5°.
- 10. Faça um programa em que, ao ser acionada a interrupção externa 0, a mensagem "Interrupção externa 0 acionada" é enviada ao computador via serial. Ao ser acionada a interrupção externa 1, a mensagem "Interrupção externa 1 acionada" é enviada ao computador via serial. Use baud rate de 4800 bps.

Observações:

(a) Todos os programas deverão ser desenvolvidos em assembly do 8051; (b)

O cristal oscilador é de 11.0592 MHz para todos os programas.