Procedimento Operacional Padrão: Prevenção de lesões por equipamentos

Segurança que se vê, cuidado que se sente.

VIVA
Estética Segura

Objetivo

Prevenir queimaduras e lesões cutâneas em procedimentos com laser, luz, radiofrequência, ultrassom ou resfriamento (criolipólise e crioterapia).

Antes da utilização

- Equipamento regularizado na Anvisa.
- Manutenção preventiva em dia.
- Profissional capacitado no equipamento.

Avaliação do paciente

- Fototipo.
- Exposição solar recente.
- Uso de medicamentos fotossensibilizantes.
- Implantes metálicos ou marca-passo.
- Alteração da sensibilidade cutânea.

Durante o procedimento

1. Ajustar os parâmetros conforme o fabricante e as características do paciente.
2. Realizar teste em pequena área, quando indicado.
3. Utilizar óculos de proteção para o paciente e o profissional.
4. Questionar o paciente quanto a dor ou calor excessivo.
5. Registrar os parâmetros utilizados no prontuário.

Cuidados importantes

- Dor ou calor anormal: interromper o procedimento.
- Lesão cutânea: registrar, documentar por fotografia e acompanhar.
- Não deixar o equipamento ligado sem supervisão.
- Notificar o evento adverso.

Referência: Manual do fabricante do equipamento; Anvisa. RDC nº 63/2011.