

# 0742 - CLODOMIRO AMAZONAS - LIGHT - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 12/07/2024 10:03

Empresa	responsável
---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

#### Local

Nome

0742 - CLODOMIRO AMAZONAS - LIGHT - VAREJO

R. Clodomiro Amazonas, 1132 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, Brasil

Informações adicionais

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE Gislaine Paladin

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 11/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

11/07/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0742 - CLODOMIRO AMAZONAS - LIGHT - VAREJO

# FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA

0742 - CLODOMIRO AMAZONAS - LIGHT - VAREJO

#### **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 N/A

TAG DO CONTROLADOR 1

N/A

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



MAQ.01 CONTROLADO POR TERMOSTATO SCE

11/07/2024 15:30:18



MAQ.01 CONTROLADO POR TERMOSTATO SCE



MAQ.01 CONTROLADO POR TERMOSTATO SCE





FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Bl288072

LOCAL DO CONTROLADOR 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



MAQ.02 COM CONTROLADOR HONEYWELL



MAQ.02 COM CONTROLADOR HONEYWELL

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.02 COM CONTROLADOR HONEYWELL



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

TAG DO CONTROLADOR 3

N/A

#### FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



MAQ.03 COM CONTROLADOR HONEYWELL

#### FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



MAQ.03 COM CONTROLADOR HONEYWELL

#### FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



MAQ.03 COM CONTROLADOR HONEYWELL

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



#### SALA ELETRICA

#### FOTO DA SALA ELETRICA



CABINE ELÉTRICA ESTACIONAMENTO (SEM ACESSO POR FALTA DE CHAVE)

#### SALA ONLINE

#### FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



N/A POR SER LIGHT

# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



N/A POR SER LIGHT

#### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



N/A POR SER LIGHT

## TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE N/A POR SER LIGHT

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



#### FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI027070

#### **SENSORES**

#### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

CAIXAS E BACKOFFICE







AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2


AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

TAE

N/A LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO NAO SERA REALIZADO POR FALTA DE EQUIPAMENTOS NA AGÊNCIA

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO NÃO REALIZADO

### **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO





BATERIA ANTIGA INSTALADA

#### FOTO DA BATERIA NOVA



#### FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA

#### FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

#### FOTO DO CHIP NOVO



89551301301009827688

#### IMEI DO CHIP

89551301301009827688

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

#### **OBSERVAÇÕES**

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

AG 0742:

- -TODAS AS MAQUINAS FUNCIONANDO POR CONTROLADOR HONEYWELL
- -NAO FOI POSSÍVEL SUBIR O FIRMWARE POR FALTA DE EQUIPAMENTOS NA AGÊNCIA
- -FOI TROCADO APENAS O CHIP E A BATERIA POR AUXILIO DO MANOEL

#### FOTOS COMPLEMENTARES



MAQ.04 SENDO CONTROLADA POR HONEYWELL

#### FOTOS COMPLEMENTARES



MAQ.04 SENDO CONTROLADA POR HONEYWELL

#### FOTOS COMPLEMENTARES



MAQ.04 BI288070

#### FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SEM TC

#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

#### **TÉCNICO**

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG 50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.5941323, -46.6769674 (-23.5941323; -46.6769674)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

11/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Rafael Feliciano

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

327693768

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

11/07/2024

OBSERVAÇÕES

CIENTE QUE A AUTOMAÇÃO NAO FOI REALIZADA POR FALTA DE EQUIPAMENTOS

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo