

# 6079 - LIGHT - VAREJO - 01/10/2024



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 01/10/2024 17:12

Empresa	responsável
---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

6079 - LIGHT - VAREJO - 01/10/2024

Endereço

R. Paulo Lins, 38 - Jd 25 Agosto, Duque de Caxias - RJ, 25071-140, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE DANIELE SOUZA DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

01/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

02/10/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



# AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL







FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 PRIMEIRO ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12

BI443244



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI257640

LOCAL DO CONTROLADOR 2 PRIMEIRO ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443246

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443246

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI257641

#### LOCAL DO CONTROLADOR 3 PRIMEIRO ANDAR

## RIMEIRO ANDAR



TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ.03 END.14

## FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



BI443247

# FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



BI443247

# SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE





TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NÃO SE APLICA POR SER UMA AGÊNCIA LIGHT

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI443249

#### **SENSORES**

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 SÓ POSSUI SENSOR DE INSUFLAMENTO AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 SÓ POSSUI SENSOR DE INSUFLAMENTO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3 CAIXAS ( AGÊNCIA REFORMADA E TIRARAM O SENSOR)

# LOG






FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO


Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

## FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

# FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



## **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



# FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA










IMEI DO CHIP 89551301301013576784 NLT

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA




# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




#### FOTO DO TC (FIRMWARE)



#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



## CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

#### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



#### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



# **OBSERVAÇÕES**

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

Fotos do quarto controlador nas fotos complementares.

Não possível localizar o medidor de energia, pois a agência é reformada e o único lugar que faltou eu procurar que fica no subsolo, a chave do local que é trancado foi perdida e impossibilitando o acesso, foto do local trancado nas fotos complementares.

#### FOTOS COMPLEMENTARES



COEL FECHADO MAQ.04

#### FOTOS COMPLEMENTARES



COEL ABERTO MAQ.04

#### FOTOS COMPLEMENTARES



COEL ABERTO MAQ.04 (BI443248)

#### FOTOS COMPLEMENTARES



COEL ABERTO MAQ.04 (BI443248)

#### FOTOS COMPLEMENTARES



TAE MAQ.04

#### FOTOS COMPLEMENTARES



MAQ.04 SELFIE

# FOTOS COMPLEMENTARES



TAG: BI257644 MAQ.04 SELFIE


EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

**EMPRESA** 

#### **TÉCNICO**

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL **DOCUMENTO RG** 256703984



#### COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.790459, -43.308553 (-22.790459; -43.308553)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

02/10/2024


# CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
DANIELE SOUZA

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987319587

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA

02/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo