

0454 - PERDIZES - LIGHT -**VAREJO**



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 08/07/2024 13:40

Empresa	responsável
p.coa	. coponioa voi

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

0454 - PERDIZES - LIGHT - VAREJO

R. Cardoso de Almeida, 1440 - Perdizes, São Paulo - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Priscilla Oliveira

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

08/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

08/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0454 - PERDIZES - LIGHT - VAREJO

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA

0454 - PERDIZES - LIGHT - VAREJO

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



ATRAS CAIXAS

LOCAL DO CONTROLADOR 1 ATRAS GERENCIA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



TAG DO CONTROLADOR 1

MAQ.01 END.12

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Connect Infraestrutura

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



08/07/2024 12:32:10

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

ATRAS CAIXAS

TAG DO CONTROLADOR 2 QL END.15

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



QL END.15

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Relatório gerado no Produttivo Connect Infraestrutura

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTRICA ATRAS CAIXAS

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



MODELO CE8020

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



MODELO CE8020

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 MODELO CE8020

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE (ESTACIONAMENTO)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



N/A LIGHT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



N/A LIGHT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE N/A LIGHT

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE E BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE NAO SE ENCONTRA ONDE REPORTADO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG

LOG

LOG NÃO REALIZADO

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agencia 0454

A agência possui uma placa diferente impossibilitando a atualização do Firmware

FOTOS COMPLEMENTARES



SEM TC QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



NB INATIVO SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



TAG NB INATIVO BI026560

FOTOS COMPLEMENTARES



AGÊNCIA COM PLACA DIFERENTE

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Gustavo Vaz Blanco	DOCUMENTO RG 50.619.271-4	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -23.5413835, -46.6709942 (-23.5413835; -46.6709	942)	
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 08/07/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Bianca Borges	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987351469	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 08/07/2024		

OBSERVAÇÕES

CIENTE QUE A INSTALAÇÃO DO FIRMWARE NAO FOI REALIZADA PELA PLACA SER DIFERENTE.

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo