

8136 - NOVA ZELINA - LIGHT - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 11/09/2024 16:49

	Empresa	responsável
--	---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 8136 - NOVA ZELINA - LIGHT - VAREJO

Av. Zelina, 744 - Vila Zelina, São Paulo - SP, 03143-000, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Luiza Domingos

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 11/09/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

11/09/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL







FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo







BI443004

LOCAL DO CONTROLADOR 1 Sala Do Ar Condicionado (1 andar) TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443005

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI270463

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI080519

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Sala Do Ar Condicionado (1 andar)

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443015

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2

END.13



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Bl386982

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 3 Sala Do Ar Condicionado (1 andar)

TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



BI443014

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



MAQ.03 END.14

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



END.14

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI270464

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



QGBT NA TESOURARIA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



CE8020

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8020

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 CE8020

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE (1 ANDAR)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



NAO CONSTA POR SER LIGHT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA) $\,$



NAO CONSTA POR SER LIGHT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NAO CONSTA POR SER LIGHT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NAO CONSTA POR SER LIGHT

Gerado no Produttivo 11/09/2024 12:49:58





SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 TAE ATENDIDO PELA MAQ.02

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 CAIXAS ATENDIDO PELA MAQ.03

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3 BACKOFFICE ATENDIDO PELO END.15

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO | Inventario | I

CENTRAL DE MONITORAMENTO





FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



89551301301013571777

IMEI DO CHIP

89551301301013571777

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1 12/09/2024, 18:45:54 8136_1_no_00 Remota Light 12/09/2024, 18:45:54 8136_1_no_11 12/09/2024 18:45:54 8136_1_no_12 Maquina 01 12/09/2024, 18:45:54 8136_1_no_13 Maquina 02 8136_1_no_14 Maquina 03 8136_1_no_15



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

AGÊNCIA SE ENCONTRA INTACTA SEM AVARIAS A VISTA

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SEM TC

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15 EM FRENTE AS ESCADAS (BACKOFFICE)

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15 EM FRENTE AS ESCADAS (BACKOFFICE)

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15 EM FRENTE AS ESCADAS (BACKOFFICE)

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15 EM FRENTE AS ESCADAS (BACKOFFICE) -BI443013

FOTOS COMPLEMENTARES



QL END.15 EM FRENTE AS ESCADAS (BACKOFFICE) -END.15

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL GUSTAVO VAZ BLANCO

DOCUMENTO RG 50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

\$

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.5899049, -46.5766965 (-23.5899049; -46.5766965)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

12/09/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Amanda cirino MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007327265

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Mules

DATA

12/09/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo