

0498_-_LIGHT_-_VAREJO_-_06_11_2024



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 06/11/2024 21:58

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	

0498_-_LIGHT_-_VAREJO_-_06_11_2024 Av. Tiradentes, 306 - Centro, Santa Cruz do Rio Pardo - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE GGA Elaine

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 06/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

06/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0498 - Santa Cruz do Rio Pardo

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0498 - Santa Cruz do Rio Pardo

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0498 - Santa Cruz do Rio Pardo

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA) 06/11/2024 11:09:07

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central remota

Central remota

Bornes

LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

Controlador 1

TAG DO CONTROLADOR 1 Não há tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

Springer Carrier Ltda

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC







Etiqueta de fabricante

Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)





Controlador 2

Display Controlador 2

Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443086

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Tag Controlador 2

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

Controlador com patrimônio



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI073003

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso a caixa de entrada de energia da agência

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Medidor de energia

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Medidor de energia

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Não ha tag

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



QFAC sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



QFAC sala online

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE Não há tag

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Eaton

FOTO GERAL DO NOBREAK



Display Nobreak Eaton

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta de fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 TAE

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota com patrimônio

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



BI443085

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



Chip antigo instalado

FOTO DO CHIP NOVO



Chip novo

IMEI DO CHIP 89551808100901317600 - Dual C





Chip novo instalado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




Cabo atualização FW conectado

SITUAÇÃO FIRMWARE


FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW concluída

FOTO DO TC (FIRMWARE)




TC cabo atualização FW ativo

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTOS COMPLEMENTARES AT+QIOPEN="TCP","44.199.26.143",7001 a = AT+QIOPEN="TCP","44.199.26.143",7001 Telnet: Conectado **EMPRESA** EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT TÉCNICO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL DOCUMENTO RG ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio da Silva Alves 22864790-3 COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -22.9042005, -49.6270111 (-22.9042005; -49.6270111) DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 06/11/2024 CLIENTE NOME DO RESPONSÁVEL MATRICULA DO RESPONSÁVEL ASSINATURA DO RESPONSÁVEL GGA Elaine Mustafa 003843430

DATA 06/11/2024