

8265 - LIGHT - VAREJO -21/11/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 21/11/2024 09:07

Empresa	responsável
---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 8265 - LIGHT - VAREJO

Rua do Comércio, 144 - Centro, Angra dos Reis - RJ, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Luciano

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

21/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

21/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo







LOCAL DO CONTROLADOR 1 Máquina 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 Máquina 2

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO





IMEI DO CHIP

89551080157156137868 - Vivo Lyra

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Teclado só estão funcionando as teclas 5, 6, 8 e 9. Demais não funcionam. Por isso não foi possível, atualizar via teclado, data, hora e pôr senha. Hidrômetro inacessível.

FOTOS COMPLEMENTARES

Retina: dispositivos ativos



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Anderson Rocha DOCUMENTO RG 131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

 $\hbox{-}23.0075381, \hbox{-}44.315228 \hbox{ (-}23.0075381; \hbox{-}44.315228)}$

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

21/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Luciano MATRICULA DO RESPONSÁVEL 006908396

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

21/11/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo