## ORDEM DE SERVIÇO

FUSE IOT LTDA

**Telefone:** (11) 9534-36792 **CNPJ:** 37.580.059/0001-06 **Email:** lyana.tanji@fuseiot.io



CEP 04.707-000



Informações do cliente	
Cliente Itaú - Ag. 0191 - SP-Clelia - SP	CPF/CNPJ
E-mail	
Endereço R Clelia 1514, Lapa, Sao Paulo, SP, CEP 05042-000	
Telefone -	
N° da OS #47451795	
Responsável técnico Rodrigo Vasconcelos	
Serviço realizado MANUTENÇÃO	
Orientação Remota 1 -Atualizar Firmware Remota 2 - Retirar fonte - Atualizar Firmware	
Inicio 18/10/2024 às 11:07:14	Final 18/10/2024 às 12:54

## MANUTENÇÃO - SIMPLIFICADO

1) Relato do serviço

Foi feito atualização de remotas 1 e remota2. Migrado a fonte da remota 2 e colado etiqueta do patrimonio

2) Fotos - Carregou fotos no relatório?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

3) Fixou as novas etiquetas de patrimônio?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

4) Carregou foto dos chips existentes?

Carregar fotos no relatório de todos os chips, com legenda informando a qual remota pertence. O número de identificação de cada chip (IMEI) deve estar legível.

SIM

5) Atualizou firmware? Para qual versão?

Sim. V23

6) Responsável pela agência - nome completo e cargo

Lucimeire Gualberto Moreira

7) Número da funcional responsável pela agência

003898333



Assinado por: Lucimeire Gualberto Moreira, Documento: 902.402.355-68

## Fotos



remota full



chip dual-c



coel self no12



coel self no13



coel self no15



coel self no14



remota1 full



remota 1



chip remota2



remota2 light



remota light

