

0059 - FULL - VAREJO -11/11/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 11/11/2024 12:25

Empresa	responsável
---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 0059 - FULL - VAREJO - 11/11/2024

Av Ernani A Peixoto, 363 - Centro, Niterói - RJ, 24020-072, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE


NOME DO GERENTE Camila

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 11/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

11/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Relatório gerado no Produttivo Connect Infraestrutura

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC HITACHI



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QGBT

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)

QFAC1



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK ***Carthe Control of the Con





LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89555480000040972784

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Não há controladores, todas as máquinas estão no manual, não há sensores no caixa e backofice. A sala do transformador está inundada, inacessível. A central está sem disjuntor, ligação em uma emenda com os fios.

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 1

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 2

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES





hidrômetro

FOTOS COMPLEMENTARES

11/11/2024 12:53:4

FOTOS COMPLEMENTARES

QFAC2



máquina 3

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 4

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 4

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 4

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 1

FOTOS COMPLEMENTARES



máquina 2

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Anderson Rocha **DOCUMENTO RG** 131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO TECNICO RESPONSAVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.8932271, -43.1197901 (-22.8932271; -43.1197901)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

11/11/2024

CLIENTE

Camila

NOME DO RESPONSÁVEL

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987275820

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

11/11/2024