

BANCO ITAU > 402 - Madureira - Full - Varejo



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 22/07/2024 09:39

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome BANCO ITAU > 402 - Madureira - Full - Varejo Endereço

R CARVALHO DE SOUZA 241, RJ

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE BRUNA OL**I**VEIRA DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

22/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



DESLIGADO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



DESLIGADO

SALA ELETRICA

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)





DESLIGADO

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

SEM TAG

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência passou por reformas e componentes de automação foram retirados e com isso não foi possível subir o FIRMWARE

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

ISRAEL PORTUGAL

DOCUMENTO RG 265703984

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.876018, -43.335974 (-22.876018; -43.335974)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

22/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL BRUNA OL**I**VEIRA MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987268346

DATA 22/07/2024