

# 9225 - LIGHT - VAREJO -25/11/2024



Por: Eder Noba (eder.s.noba@gmail.com)

Em: 25/11/2024 11:57

Empresa res	sponsável
-------------	-----------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

#### Local

Nome 9225 - LIGHT - VAREJO

Endereço

Pr. Cel. Pedro Osório, 164 - Centro, Pelotas - RS, 96015-010, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE GG Gracielli DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 25/11/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

25/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



#### AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

01

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 End:12

#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



controlador está solto desligado




FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



#### FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



a máquina está sendo utilizada manualmente

#### SALA ELETRICA

#### FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)







TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

End: 11

#### **SALA ONLINE**

#### FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



não há medidor

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



não há medidor

#### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



não há tag

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE Não há tag

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



não há etiqueta

#### FOTO DA TAG DO NOBREAK



não há tag

#### SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Não há sensores


#### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



não há senhor

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Não há sensores





#### LOG

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



# LOG REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



# INVENTÁRIO REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO

<del>25/1</del>1/2024 12:58:59

#### CENTRAL DE MONITORAMENTO

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



#### FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



#### FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89551082357001909747 - Vivo Lyra

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



#### ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO







#### CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





#### **OBSERVAÇÕES**

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

Três (3) máquinas ligam manualmente e não tem controladores de temperatura

#### FOTOS COMPLEMENTARES

Retina: dispositivos ativos



não tem controlador ligado nessa máquina

FOTOS COMPLEMENTARES



#### FOTOS COMPLEMENTARES



# FOTOS COMPLEMENTARES

#### FOTOS COMPLEMENTARES



#### FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



não tem controlador funcionam manualmente

**EMPRESA** 

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

**TÉCNICO** 

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Éder Noba

DOCUMENTO RG 4066397987

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-31.7708788, -52.3416217 (-31.7708788; -52.3416217)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

25/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

GG gracielli

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

006312797

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

25/11/2024