

2778_-_LIGHT_-_VAREJO_29_11_2024



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 30/11/2024 14:19

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	

Local

Nome BANCO ITAÚ

Nome

2778_-_LIGHT_-_VAREJO_29_11_2024 Av. Samuel klabin, 794 - Centro, Telêmaco Borba - PR, 84261-082, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE LTS Larissa

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 29/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

29/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 2778

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 2778

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 2778

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA



Acesso a retaguarda dos ATMs

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Retaguarda dos ATMs

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Retaguarda dos ATMs

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



Central Remota



Central remota



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas estacionamento

TAG DO CONTROLADOR 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Controlador 1

MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI478011

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Tag Controlador 1

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI299959

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas estacionamento

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)

Controlaror 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Controlador 2 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI478010

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Tag Controlador 2

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI299960

LOCAL DO CONTROLADOR 3

Retaguarda dos ATMs

TAG DO CONTROLADOR 3

C3. Não há C4. Não há

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Controlador 3



Display Controlador 3

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Controlador 4

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 4

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 3

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 3 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



BI478012

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 4

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 4 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



BI478013

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



Controlador 3 não há Tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



Controlador 4 não há Tag

SALA ELETRICA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC Geral próximo a copa

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



Medidor QFAC

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



Não há tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

Não há tag

SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE Circle Designero 29/11/2024 11:47:14

Sala online



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



QFAC Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



QFAC Sala online

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE Não há

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak PhD

FOTO GERAL DO NOBREAK



Display Nobreak PhD

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta de fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Espera de caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Espera dos caixas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




Cabo de Log conectado

LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



Log em andamento

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário realizado

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota com patrimônio

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



BI478009





Bateria antiga

FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova

FOTO DO CHIP ANTIGO



Chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO



Chip novo

IMEI DO CHIP

89555490000040975274 - Tim Lyra

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



Cabo atualização FW conectado


SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW concluída

FOTO DO TC (FIRMWARE)



TC Cabo atualização FW ativo


FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Cabo RJ45 conectado

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



Retina: dispositivos ativos

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



Retina: agência ativa

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Controlador Coel X34 - Endereçamento 15 controla as máquinas de ar condicionado que atendem os caixas eletrônicos, porém, há possibilidades de ter cabo rompido devido a obra que a agência passou anos atrás.

Controlador Coel X34 - Endereçamento 16 controla a iluminação e apresenta erro E1

FOTOS COMPLEMENTARES



Controlador 5

FOTOS COMPLEMENTARES



Display Controlador 5

FOTOS COMPLEMENTARES



Tag Controlador 5

FOTOS COMPLEMENTARES



Controlador 5

FOTOS COMPLEMENTARES



Controlador 5 com patrimônio

FOTOS COMPLEMENTARES



BI478014

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: operadora

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Força do sinal

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Força do sinal

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: conectado

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio da Silva Alves

DOCUMENTO RG 22864790-3

		ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -24.3232022, -50.620673 (-24.3232022; -50.620673)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 29/11/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL LTS Larissa Teixeira	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987334298	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 29/11/2024		

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo