

3932 - FULL - PERSONNALITE - 27/11/2024



Por: João Candido (jmsc_10@hotmail.com)

Em: 27/11/2024 16:13

Empresa	responsável
poou	

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 3932 - FULL - PERSONNALITE

Endereço

Asa Sul Comércio Residencial Sul 506 Bloco C - Asa Sul, Brasília - DF, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Irizlene DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 27/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

27/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de Máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 Maq. 1 Engie 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de Máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2

Máq. 2 Engie 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 QGBT END.10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END. 11

SALA ONLINE





FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE End 15

Connect Infraestrutura

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

End 15 atende tae

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



não encontrado sonda

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Caixas end 12

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

End 13 backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



não foi encontrado sonda

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89555480000040972743

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE NÃO REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE Image: C.VFUSE 01-11VApoic_Executar 27/11/2024 18:05:33



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



não possui tae na casa de maquinas

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL DOCUMENTO RG 5703181 João Cândido

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-15.8099476, -47.9022343 (-15.8099476; -47.9022343)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

27/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Irizlene	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 004283891	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
		2MZ/
DATA 27/11/2024		