



0075_-_LIGHT_-_VAREJO_-
_01_11_2024



309

Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 01/11/2024 22:41

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0075_-_LIGHT_-_VAREJO_-_01_11_2024

Endereço
Rua Ezequiel Ramos, 45 - qd 4 - Centro, Bauru - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE ÍNICO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
LTS Victoria Maran	01/11/2024	01/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produttivo 01/11/2024 15:11:23

Agência 0075 - Bauru

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produttivo 01/11/2024 15:11:55

Agência 0075 - Bauru

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produttivo 01/11/2024 15:12:45

Agência 0075 - Bauru

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produttivo 01/11/2024 14:19:45

Acesso a casa de máquinas (estacionamento)

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produttivo 01/11/2024 14:20:25

Acesso a casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produttivo 01/11/2024 14:20:51

Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1

MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)




FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)





FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443081

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Tag Controlador 1

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI309043

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2

MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



01/11/2024 14:48:52

Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



01/11/2024 14:49:26

Display Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



01/11/2024 14:50:40

Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



01/11/2024 14:51:09

Controlador 2 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



01/11/2024 14:51:36

BI443082

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



01/11/2024 14:53:24

Tag Controlador 2

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 3

N/A

SALA ELETTRICA


FOTO DA SALA ELETTRICA



Acesso a cabine primária

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não há tag

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK**FOTO DA TAG DO NOBREAK****SENSORES****AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1**

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1**AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2**

Caixas/ Backoffice


FOTO DO SENSOR MAQUINA 2**FOTO DO SENSOR MAQUINA 2****LOG**

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




Cabo de log conectado

LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




Log em andamento

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário realizado

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Gerado no Produtivo

01/11/2024 14:23:55

Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Gerado no Produtivo

01/11/2024 14:27:06

Central remota com patrimônio

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Gerado no Produtivo

01/11/2024 14:27:31

BI443080

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Gerado no Produtivo

01/11/2024 14:29:06

Bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



Gerado no Produtivo

01/11/2024 15:22:04

Bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Gerado no Produtivo

01/11/2024 15:30:06

Bateria nova instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



Gerado no Produtivo

01/11/2024 14:30:14

Chip antigo instalado

FOTO DO CHIP NOVO



Gerado no Produtivo

01/11/2024 15:23:18

Chip novo

IMEI DO CHIP


89551082357001909598 - Vivo Lyra

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA


Chip novo instalado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE**FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)**

Cabo atualização FW conectado

SITUAÇÃO FIRMWARE**FIRMWARE REALIZADO****FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE**

Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE

Atualização FW concluída

FOTO DO TC (FIRMWARE)

TC cabo atualização FW ativo

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0075_1_no_00	Remota Full	04/11/2024, 23:02:33	Ativo	Ok
0075_1_no_11	QGBT	04/11/2024, 23:02:33	Ativo	Ok
0075_1_no_12	Maquina 01	04/11/2024, 23:02:33	Ativo	Ok
0075_1_no_13	Maquina 02	04/11/2024, 23:02:33	Ativo	Ok

Retina: Dispositivos ativos

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES


OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0075

Não foi possível acessa a cabine primária pois, a chave não foi encontrada. Falei com a LTS Victória Maran


Cabo do sensor TAE está cortado

FOTOS COMPLEMENTARES




Telnet: operadora

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Força do sinal

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Força do sinal

FOTOS COMPLEMENTARES

Conectado

```
140 secs
141 secs
142 secs
143 secs
144 secs
145 secs
146 secs
147 secs
148 secs
149 secs
150 secs
151 secs
resposta = AT+GIOOPEN="TCP","44.199.26.142",7001
resposta = AT+GIOOPEN="TCP","44.199.25.143",7001
OK
CONN
152 secs
153 secs
154 secs
155 secs
156 secs
157 secs
158 secs
159 secs
```

Telnet: Conectado

EMPRESA**EMPRESA RESPONSÁVEL**

Fuse IoT

TÉCNICO**NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL**

Flávio da Silva Alves

DOCUMENTO RG

22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL**COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS**[-22.3206873, -49.0730154 \(-22.3206873; -49.0730154\)](#)**DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO**

01/11/2024

CLIENTE**NOME DO RESPONSÁVEL**

LTS Victoria Maran

MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL

987347053

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL**DATA**

01/11/2024