

0623_-_FULL_-_VAREJO_-_29_10_2024



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 30/10/2024 01:02

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

0623_-_FULL_-_VAREJO_-_29_10_2024

Av. Saudade, 1400 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO LTS Jordana 29/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

29/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0623 - Av Saudade Ribeiro Preto

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0623 - Av Saudade Ribeiro Preto

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Connect Infraestrutura







LOCAL DO CONTROLADOR 1 Casa de máquinas 1

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)

Controlador 1



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Tag Controlador 1

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

Controlador 1 com patrimônio



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

HITACHI 29/10/2024 10:54:52

Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Controlador 2 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443102

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI269595

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA A Gersado no Produttivo 29/10/2024 11:38:27





FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Não há tag

SALA ONLINE





Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



Controlador Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



Controlador Sala online

(FOTO ABERTA)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



Controlador Sala online com patrimônio

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NOBREAK END.14

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak PhD

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK







Não há patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Backoffice/ Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Caixas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG



LOG

LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário realizado

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Entradas digitais

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

Central remota com patrimônio

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA

29/10/2024 10:22:16



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW concluída

FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0623

Controlador Sala Online desligado e com cabos cortados Não há entrada digital e nem saída digital conectadas

Os medidores QFAC foram retirados

FOTOS COMPLEMENTARES



Controlador Iluminação térreo backoffice

FOTOS COMPLEMENTARES



Display Controlador Iluminação térreo backoffice

FOTOS COMPLEMENTARES



Tag Controlador Iluminação térreo backoffice

FOTOS COMPLEMENTARES



Controlador Iluminação térreo backoffice

Controlador Iluminação térreo backoffice com patrimônio



BI443104

FOTOS COMPLEMENTARES



Hidromêtro 1

FOTOS COMPLEMENTARES



Hidromêtro 1 com patrimônio

FOTOS COMPLEMENTARES



BI443105

FOTOS COMPLEMENTARES



Hidromêtro 2

FOTOS COMPLEMENTARES



Hidromêtro 2 com patrimônio

FOTOS COMPLEMENTARES




BI443106

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Operadora

FOTOS COMPLEMENTARES




Telnet: Força de Sinal

FOTOS COMPLEMENTARES



Telnet: Força de Sinal



| \sim 1 | ENTE | |
|----------|------|--|
| | | |
| | | |

| NOME DO RESPONSÁVEL LTS Jordana Pugina | MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987304876 | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | | |
| | | P |
| DATA 29/10/2024 | | |

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo