

4336 - FULL - VAREJO -25/10/2024



Por: João Candido (jmsc_10@hotmail.com)

Em: 25/10/2024 15:35

Empresa responsável Connect Infraestrutura

Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

Nome	Endereço
4336 - FULL - VAREJO	Avenida Perimetral Norte, 358 - Capuava, Goiânia - GO, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 25/10/2024 25/10/2024 Sebastião

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Agência não possui controladora

TAG DO CONTROLADOR 1

Não possui controladora





FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)





TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Qgbt end 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE





FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Sala online end 14






FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



não possui tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Sala online end 14 atende backoffice e gerencia

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Sala online end 14 atende gerencia






LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO





FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551808100901317931

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



agência não possui controladores, pois não há centrais de ar condicionado

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL João Cândido DOCUMENTO RG 5703181

		ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -16.6528476, -49.329387 (-16.6528476; -49.329387)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 25/10/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Sebastião	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 003666237	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA 25/10/2024