

0265_-_BUTANTÃ_-_FULL_-_VAREJO



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 19/07/2024 13:44

Empresa responsável

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

Nome 0265_-_BUTANTÃ_-_FULL_-_VAREJO

Av. Dr. Vital Brasil, 65 - Butantã, São Paulo - SP, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE GGA Leonardo Raya DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

19/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

19/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0265





Agência 0265



Agência 0265

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0263

1 - GGA Leonardo informa que a agência será transferida de prédio dentro do prazo de 1 mês ou menos. O próprio Leonardo entrou em contato com o Ramonn para passar esta informação. Ramonn defini que não seguirá com a atualização do sistema de monitoramento e automação do ar condicionado por conta desta particularidade

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Flavio Alves

DOCUMENTO RG 22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.5725723, -46.7050986 (-23.5725723; -46.7050986)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

19/07/2024

CLIENTE

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

NOME DO RESPONSÁVEL GGA Leonardo Raya	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987284783	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
		Tho K.
DATA 19/07/2024		

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo