

2000 - BERRINI - FULL -VAREJO - O.S

Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 29/08/2024 12:15

Empresa re	esponsa	ável
------------	---------	------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

2000 - BERRINI - FULL - VAREJO

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1088 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO ATENDIMENTO

NÚMERO DA AGÊNCIA

2000

NOME DA AGÊNCIA BERRINI

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA

DATA DE ATENDIMENTO

29/08/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA







FOTO

OBSERVAÇÃO

- NAO FOI REALIZADO NENHUM PROCESSO POIS O SISTEMA ESTA OPERANDO CORRETAMENTE

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG 50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.6071318, -46.6933235 (-23.6071318; -46.6933235)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

29/08/2024

CLIENTE

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

NOME DO RESPONSÁVEL Guilherme evangelista	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987349352	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 29/08/2024		

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo