

4563 - FULL - VAREJO -19/11/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 19/11/2024 11:58

Empresa responsável		
Nome		
Connect Infraestrutura		

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome	Endereço
4563 - FULL - VAREJO	R. Francisco Alves da Silva, 88 - Centro, Araruama - RJ, 28970-000, Brasil

DADOS DO CLIENTE

Informações adicionais

NOME DO GERENTE DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 19/11/2024 19/11/2024 Tomas

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



Relatório gerado no Produttivo Connect Infraestrutura

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência passou por reforma, central e demais equipamentos desinstalados, e deixados no canto, ao lado da máquina de ar.

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Anderson Rocha

DOCUMENTO RG

131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.8754235, -42.3380276 (-22.8754235; -42.3380276)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

19/11/2024

CLIENTE

Tomas

NOME DO RESPONSÁVEL

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007684913

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA

19/11/2024