FUSE IOT LTDA

Telefone: -

CNPJ: 37.580.059/0001-06 **Email:** operacional@fuseiot.io

Endereço: Rua Luis Seraphico Junior, 511 - 13° and - Cj. 132 - Jd Caravelas - São

Paulo - SP

N° da OS #47510890

Data/Hora
21/10/2024 às 14:00

Serviço realizado
MANUTENÇÃO

Orientação
Retirar Fonte e Atualizar Firmware

Endereço
Itaú - Ag. 0695 - SP Silva Telles

Chegada
21/10/2024 às 09:05

Final

21/10/2024 às 11:44

MANUTENÇÃO - SIMPLIFICADO

21/10/2024 às 09:05:14

1) Relato do serviço efetuado.

Foi feito atualização e migracao da fonte.

2) Fotos - Carregou fotos no relatório?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

Inicio

3) Fixou as novas etiquetas de patrimônio?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

4) Carregou foto dos chips existentes?

Carregar fotos no relatório de todos os chips, com legenda informando a qual remota pertence. O número de identificação de cada chip (IMEI) deve estar legível.

SIM

5) Atualizou firmware? Para qual versão?

V25

6) Responsável pela agência - nome completo e cargo

Não informar CPF.

Thais Iombardi

7) Número da funcional responsável pela agência

Não informar CPF.

987285176



Assinado por: Thais Lombardi, Documento: 453.038.928-67

Fotos







self no12



self no13



self no14



chip vivo que vai ser instalado.



chip nlt. que vai ser retirado





coel de iluminação.



foi feita varias tentativas com chip da vivo nao deu registro . ai foi usado esse dual c deu certo



Tag da Remota



Assinado por: Rodrigo Vasconcelos, Documento: 342.034.488-08