

# BANCO ITAÚ > 6948 - Miguel Couto - LIGTH - VAREJO



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 17/07/2024 10:38

Empresa	responsável	
---------	-------------	--

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

BANCO ITAÚ > 6948 - Miguel Couto - LIGTH - VAREJO

Informações adicionais

Rua Cameron, 9 - Miguel Couto, Belford Roxo - RJ, Brasil

#### DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE LÍGIA

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 17/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

17/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FACHADA

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



#### **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Final do corredor 1° andar

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



## FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



CENTRAL

LOCAL DO CONTROLADOR 1 Sala de ar condicionado 1° andar

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ. 02 END. 13

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ. 02 END. 13



MÁQUINAS EXTERNAS



BI258858

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MÁQUINAS EXTERNAS

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI258859

LOCAL DO CONTROLADOR 2 Sala de ar condicionado 1° andar TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ. 03 END 12 FOI VERIFICADO QUE O END DA TAG ESTAVA ERRADO

#### SALA ELETRICA





TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

# **SALA ONLINE**

END. 11



SALA ON-LINE





SALA ON-LINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

IMIT

N/A

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



**I**MIT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



IMIT

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



NOBREAK

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK

#### FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI102115

#### SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 BACKOFFICE / CAIXAS

#### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



CAIXAS

#### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACK OFFICE NÃO LOCALIZADO SENSOR

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 TAE





TAE

#### LOG




CABO LOG

LOG

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



## LOG REALIZADO



INVENTÁRIO REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





#### **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



CENTRAL

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



CENTRAL

#### FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA

#### FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

#### FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA

#### FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO

IMEI DO CHIP 89551808100576497489

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

#### ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




CABO CONECTADO

SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



EXECUTANDO FIRMWARE

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



CABO TC

#### FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CABO CONECTADO

#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CABO CONECTADO


#### CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



COMUNICAÇÃO OK

#### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



#### **OBSERVAÇÕES**

OBSERVAÇÕES FINAIS

NÃO FOI LOCALIZADO O SENSOR DE INSUFLAMENTO E NEM O SENSOR DE BACK OFFICE.

#### **EMPRESA**

**EMPRESA RESPONSÁVEL** Fuse IoT

#### TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL EDUARDA GURGEL **DOCUMENTO RG** 288000680



DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 17/07/2024


#### CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Keila Alves Pinto Lyra

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987338831

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA

17/07/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo