

# 7211 - FULL - VAREJO -04/10/2024



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 04/10/2024 10:09

Empresa responsável	
tome Connect Infraestrutura	
Cliente	
tome BANCO ITAÚ	
Local	
	Endereço R. Jacatirão, 107 - Vilar dos Teles, São João de Meriti - RJ, Brasil
nformações adicionais	

# DADOS DO CLIENTE

 NOME DO GERENTE
 DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO
 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

 ARTHUR CARLOS
 04/10/2024
 04/10/2024

# FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



# AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



B**I**443282

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



BI443282

LOCAL DO CONTROLADOR 1

TAG DO CONTROLADOR 1

PRIMEIRO ANDAR(SALA DE MÁQUINAS) NÃO POSSUI TAG







B**|**443282

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 2 NÃO POSSUI

LOCAL DO CONTROLADOR 3 NÃO POSSUI

SALA ELETRICA

#### FOTO DA SALA ELETRICA

#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)







ATRÁS DA PORTA DOS CAIXAS

### FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END.10

### TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END.10

### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END.11

# SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE

(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)











BI443284

B**I**443284





TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE SALA ON-LINE END.13

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



B**I**443285

# SENSORES

### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

CAIXAS E TAE



AMBIENTE ATENDIDO PELA MAQ.01(NÃO POSSUI SENSOR)

# LOG

### FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

Connect Infraestrutura

### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



### INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

# FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



# CENTRAL DE MONITORAMENTO

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA









89551808100576514341

IMEI DO CHIP 89551808100576514341

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



89551808100576514341

# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE





SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO FOTO DO TC (FIRMWARE)


FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)







# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO







### **OBSERVAÇÕES**

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

BYPASS ENCONTRA-SE DESLIGADO.

Não possui sensores na agência para tirar as fotos, somente tem o TAE.



BYPASS DESLIGADO

#### FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



BI443286

FOTOS COMPLEMENTARES



TAE

## EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

ISRAEL PORTUGAL

DOCUMENTO RG 256703984

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.775111, -43.360013 (-22.775111; -43.360013)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

04/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL ARTHUR CARLOS

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987271944

ASSINATURA DO RESPONSÁVE	L
110	
(A)	
1/1/1	
THI I	
<b>U</b> '	
V	

DATA 04/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo