

BANCO ITÁU > 1526 -Marechal Hermes - Light - itau of fuse | ыт Varejo



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 22/07/2024 14:33

Empresa responsavei

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

BANCO ITÁU > 1526 - Marechal Hermes - Light - Varejo

R AURELIO VALPORTO 27A, RJ

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE RAPHAEL OLIVEIRA

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 22/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 22/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA 01 DESLIGADO

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



DESATIVADO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



DESATIVADO

Connect Infraestrutura

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

A agência foi reformada e os componentes de automação foram retirados!

FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR MANUAL B**I**255131

FOTOS COMPLEMENTARES



Bl255131

FOTOS COMPLEMENTARES



Bl255132

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTOS COMPLEMENTARES



PAINEL DO SPLIT MANUAL

FOTOS COMPLEMENTARES



PAINEL DE SPLIT MANUAL

FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR DESATIVADO MAQ.02 END. 13

FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR DESATIVADO MAQ.02 END. 13

FOTOS COMPLEMENTARES



DALA DO SELFIE

FOTOS COMPLEMENTARES





BI255126

FOTOS COMPLEMENTARES



BI255126

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL **DOCUMENTO RG** 256703984



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.859375, -43.370445 (-22.859375; -43.370445)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

22/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

RAPHAEL OLIVEIRA

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987270793 DATA 22/07/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo