

6378 - LIGHT - VAREJO -25/11/2024



Por: Vanderson Oliveira (vanderson985992407@gmail.com)

Em: 25/11/2024 10:06

Empresa	responsável
---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nonato

Nome 6378 - LIGHT - VAREJO

Rua Luiz Cláudio, 341 - Centro, Pacajus - CE, 62870-000, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA

25/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

25/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA





AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura







LOCAL DO CONTROLADOR 1

Sala de máquina

TAG DO CONTROLADOR 1

END 13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



máquina 01

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Sala de máquina

TAG DO CONTROLADOR 2

END 14





FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END 11

SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE





FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Toda agência

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Só tem 1 máquina

LOG






FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89555480000040972842T170 - Tim Lyra

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Retina: dispositivos ativos

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Vanderson oliveira **DOCUMENTO RG** 2009010106744

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

 $\hbox{-}4.1743079, \hbox{-}38.4638631 \; (\hbox{-}4.1743079; \hbox{-}38.4638631)$

25/11/2024			
CLIENTE			
NOME DO RESPONSÁVEL Nonato	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 003740586	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
		~	
		To the second se	
DATA			

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

25/11/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo