

0283 - LIGHT - VAREJO -13/11/2024



Por: DIOGO MAGINA (setortecnico@petroseg.com.br)

Em: 13/11/2024 11:41

	Empresa	responsável
--	---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

0283 - LIGHT - VAREJO

R. Viúva Dantas, 155 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23052-090, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Juliana Perestrelo

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

13/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

13/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

sala de máquina ao lado da sala online

TAG DO CONTROLADOR 1

BI469634

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



TAG DO CONTROLADOR 2 BI479636

SALA ELETRICA





FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 BI479651

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE





FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI479635

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO GERAL DO NOBREAK





LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89551808100901318053 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO



19/11/2024, 13:48:34

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

0293 1 no 15

OBSERVAÇÕES FINAIS

Foi verificado que no QGBT existe outra remota com placa vermelha e não permite a configuração ou acesso, com isso o medidor do QGBt não irá comunicar pois o mesmo está ligado a essa remota

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL DOCUMENTO RG 209252196 Diogo Magina



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.903128, -43.557296 (-22.903128; -43.557296)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

13/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Juliana Perestrelo MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987315155

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

00

DATA

13/11/2024

OBSERVAÇÕES

Local com 2 remotas sendo uma não migrada por falta compatibilidade com rês cursos técnicos utilizados

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo