

# 0672 - FERNANDO FALCAO -LIGHT - VAREJO



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 05/07/2024 15:51

Empresa	responsável
Lilipiesa	responsaver

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

0672 - FERNANDO FALCAO - LIGHT - VAREJO

Endereço

R. Fernando Falcão, 1250 - Mooca, São Paulo - SP, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE

Líder Tesouraria Luciana Metta

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

05/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

05/07/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0672

# AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

# FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a Casa de máquinas - Copa

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central Remota

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central Remota

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central Remota aberta

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central Remota aberta

# LOCAL DO CONTROLADOR 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)

Casa de máquinas

#### TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 12

# FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)





Controlador 1

05/07/2024 15:15:58

Display Controlador 1



Controlador 1 Aberto

# FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ.01 END.12

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta do Fabricante

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

#### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Controlador 2

## FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 2

#### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Controlador 2 aberto

## FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.02 END.13

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta Fabricante

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI270528

#### LOCAL DO CONTROLADOR 3

Q. Luz térreo - Corredor de acesso a copa

TAG DO CONTROLADOR 3

QL END 15

#### FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 3 aberto

# FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



QL END.15

#### **SALA ELETRICA**

Controlador 3

#### FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso ao QGFL - Estacionamento - ao lado da escada de acesso a agência

#### FOTO DA SALA ELETRICA



Sala do QGFL

# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Medidor de energia - QGFL

#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8020

# FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



END.11

## TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END.11

# SALA ONLINE

# FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online

# FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

#### FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



Termostato analógico sala online QFAC-OL

#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



QFAC-OL Aberto

#### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há patrimônio

#### TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE Não há

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK









BI081886 - QF-NB-SEG

## **SENSORES**

#### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Espera dos Caixas

#### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Espera dos caixas

#### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Backoffice

# FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Não há sensor no backoffice

#### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Não há sensor no backoffice

#### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Não há sensor no backoffice

# **OBSERVAÇÕES**

# OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0672

- 1 Agência dispõe de Central Remota com outra configuração de hardware, onde não há onde conectar cabo para Log
- 2 Pendentes:
- a) Log/ Inventario;
- b) Substituição de chip e bateria;
- c) Atualização do firmware, e;
- d) Atualização teclado bypass

#### FOTOS COMPLEMENTARES



Placa Central Remota

#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

#### **TÉCNICO**

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio Alves

DOCUMENTO RG 22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.5641459, -46.5896209 (-23.5641459; -46.5896209)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

05/07/2024

## CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Líder Tesouraria Luciana Metta MATRICULA DO RESPONSÁVEL

004283370

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

05/07/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo