## ORDEM DE SERVIÇO

FUSE IOT LTDA

**Telefone:** (11) 9534-36792 **CNPJ:** 37.580.059/0001-06 **Email:** lyana.tanji@fuseiot.io



CEP 04.707-000



| Nº da OS #47510778   |                           |
|--|---------------------------|
| Responsável técnico<br>Rodrigo Vasconcelos                       |                           |
| Serviço realizado<br>MANUTENÇÃO                                  |                           |
| Orientação<br>Retirar Fonte e Atualizar Firmware                 |                           |
| Endereço<br>R. da Mooca, 2967 - Mooca, São Paulo - SP, 03165-001 |                           |
| Inicio<br>21/10/2024 às 12:16:05                                 | Final 21/10/2024 às 13:07 |

## MANUTENÇÃO - SIMPLIFICADO

1) Relato do serviço

Foi feito atualização de firmware e migrado a fonte

2) Fotos - Carregou fotos no relatório?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

3) Fixou as novas etiquetas de patrimônio?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

4) Carregou foto dos chips existentes?

Carregar fotos no relatório de todos os chips, com legenda informando a qual remota pertence. O número de identificação de cada chip (IMEI) deve estar legível.

SIM

5) Atualizou firmware? Para qual versão?

V25

6) Responsável pela agência - nome completo e cargo

Fernanda Mendes Sanches

7) Número da funcional responsável pela agência

004258513

8) Assinatura responsável agência



Assinado por: Fernanda Mendes Sanches, Documento: 281.230.668-80

Fotos








chip nlt retirado da agencia.

chip vivo instalado.











Assinado por: Rodrigo Vasconcelos, Documento: 342.034.488-08