**FUSE IOT LTDA** 

Telefone: -

**CNPJ:** 37.580.059/0001-06 **Email:** operacional@fuseiot.io

Endereço: Rua Luis Seraphico Junior, 511 - 13º and - Cj. 132 - Jd Caravelas - São

Paulo - SP

Informações do cliente	
Cliente Itaú - Ag. 8884 - Osasco Av Autonomistas - SP	CPF/CNPJ
E-mail -	
Endereço Av. dos Autonomistas, 4923 - Km 18, Osasco - SP, 06194-050	
Telefone	

## Nº da OS #47549653

Data/Hora

22/10/2024 às 09:00

Serviço realizado

MANUTENÇÃO

Orientação

Retirar Fonte e Atualizar Firmware

Chegada

22/10/2024 às 11:16

Inicio

Final

22/10/2024 às 11:16:31

22/10/2024 às 12:08

Relato de execução

Foi atualizada e retirada a fonte. A gerente nao estava na agência.

## MANUTENÇÃO - SIMPLIFICADO

1) Relato do serviço efetuado.

Atualizamos e migramos a fonte

2) Fotos - Carregou fotos no relatório?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

3) Fixou as novas etiquetas de patrimônio?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

4) Carregou foto dos chips existentes?

Carregar fotos no relatório de todos os chips, com legenda informando a qual remota pertence. O número de identificação de cada chip (IMEI) deve estar legível.

SIM

5) Atualizou firmware? Para qual versão?

V25

6) Responsável pela agência - nome completo e cargo Não informar CPF.

Angelica Cardoso - Agente de Negocios

7) Número da funcional responsável pela agência Não informar CPF.

987364213

8) Assinatura responsável agência



Assinado por: Angelica Cardoso, Documento: 427.930.448-30

## **Fotos**







chip nlt retirado.










remota light





chip novo instalado sinal 21





Assinado por: Rodrigo Vasconcelos