

# 4852 - FULL - VAREJO - 19/11/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 19/11/2024 16:19

### Empresa responsável

Nome

Connect Infraestrutura

### Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

### Local

Nome

4852 - FULL - VAREJO

Endereço

Rod. Amaral Peixoto, 4620 - Ioja 1 - Centro, Rio das Ostras - RJ, 28890-000, Brasil

### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE Debora DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

19/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

19/11/2024

### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



### AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



### SALA ELETRICA

### FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



### FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



### **SALA ONLINE**

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



### FOTO GERAL DO NOBREAK



### FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



n.a.

### FOTO DA TAG DO NOBREAK



### SENSORES

### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



### LOG

### FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO


### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



# FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



### **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO





FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA







FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551808100901318061 - Dual C

### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA




### ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



### SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



### FOTO DO TC (FIRMWARE)




### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



### CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



# OBSERVAÇÕES

### OBSERVAÇÕES FINAIS

Aparelhos de ar condicionado, somente spliters

### FOTOS COMPLEMENTARES



### FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES

medidor QGBT desativado



### FOTOS COMPLEMENTARES



### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

### **TÉCNICO**

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Anderson Rocha **DOCUMENTO RG** 131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

4

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.5264495, -41.943812 (-22.5264495; -41.943812)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

19/11/2024

### CLIENTE

Debora

NOME DO RESPONSÁVEL

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007683428

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Domis

DATA

19/11/2024