

9350 - LIGHT - VAREJO -08/10/2024



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 08/10/2024 12:14

Empresa responsável	a responsáve	ŀ
---------------------	--------------	---

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

9350 - LIGHT - VAREJO - 08/10/2024

R. Jorn. Geraldo Rocha, 200 - Jardim América, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE VANESSA RUBIA DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 08/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

08/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443291

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





LOCAL DO CONTROLADOR 1 PRIMEIRO ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12





FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 PRIMEIRO ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)





TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END.10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NÃO SE APLICA POR SER UMA AGÊNCIA LIGHT

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI102177

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

BACKOFFICE E CAIXAS





AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 SÓ TEM O TAE E INSUFLAMENTO, NÃO ATENDE ABIENTES

LOG






FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO

CENTRAL DE MONITORAMENTO





FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576514358

IMEI DO CHIP 89551808100576514358



89551808100576514358

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo


FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)






CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL


Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL

DOCUMENTO RG 256703984





COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.813995, -43.323053 (-22.813995; -43.323053)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 08/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL VANESSA RUBIA

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007725542



DATA 08/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo