

5649 - FULL - VAREJO -25/10/2024



Por: DIOGO MAGINA (setortecnico@petroseg.com.br)

Em: 25/10/2024 13:30

Empresa	responsável

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

5649 - FULL - VAREJO

Informações adicionais

Alameda São Boaventura, 844 - Fonseca, Niterói - RJ, 24120-191, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Rafael Alves

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

25/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

25/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

sala de máquinas Parede ao lado da remota

TAG DO CONTROLADOR 1

BI443728

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 BI443728

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2 BI443724

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)





FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE B1443727

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

N/A

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG





FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO







CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551808190901345924

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Coel com carcaça danificado da M1, local sem sensores ligados ao coel e na loja

FOTOS COMPLEMENTARES




FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES




FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Diogo magina

DOCUMENTO RG 209252196

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.881376, -43.088756 (-22.881376; -43.088756)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

25/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Rafael Alves MATRICULA DO RESPONSÁVEL

006937007

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

25/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo