

0076_-_LIGHT_-_VAREJO_-_08_10_2024



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 08/10/2024 07:04

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	
Nome 0076LIGHTVAREJO08_10_2024	Endereço R. XV de Novembro, 284 - Centro, Sorocaba - SP, 18010-082, Brasil

DADOS DO CLIENTE

Informações adicionais

NOME DO GERENTE DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 07/10/2024 07/10/2024 Tatiane







AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL







FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA) 07/10/2024 11:23:15



LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DO AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)





FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1









FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 SALA DO AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)







FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)





FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Não foi possivel acessar a cabine primária, pois, a chave não foi encontrada. Falei com o LTS Jefferson, GA Aline e GGA Tatiane

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE





FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 BACKOFFICE E CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO











FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551301301013576693

IMEI DO CHIP 89551301301013576693





ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



Connect Infraestrutura



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Q 0076

0076_1_no_00 Remota Light OBBT 0076_1_no_11 08/10/2024 0076_1_no_12 0076_1_no_13 Maquina 02

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0076

Não foi possivel acessar a cabine primária, pois, a chave não foi encontrada. Falei com o LTS Jefferson, GA Aline e GGA Tatiane

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse loT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL DOCUMENTO RG Flavio da Silva Alves 22864790-3

		ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 07/10/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL LTS Gerson Arruda	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987349697	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
		guan A. Out
DATA 07/10/2024		

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo