

0605 - LIGHT - VAREJO -18/11/2024



Por: Eder Noba (eder.s.noba@gmail.com)

Em: 19/11/2024 10:09

Empresa responsável				
Nome Connect Infraestrutura				
Cliente				
Nome BANCO ITAÚ				
Local				
Nome 0605 - LIGHT - VAREJO	Endereço Rua Marechal Floriano, 874 - Centro, Santa Cruz do Sul - RS, Brasil			
Informações adicionais				

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO G.G Débora 19/11/2024 19/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL







FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo







LOCAL DO CONTROLADOR 1 Casa da máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 Não tem tag







FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



end: 12 não há tag


FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquinas TAG DO CONTROLADOR 2 Não há tag


Connect Infraestrutura













LOCAL DO CONTROLADOR 3 Não há

SALA ELETRICA







FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

End: 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Não há








não há tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1







AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Agência






FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo







FOTO DO CHIP ANTIGO




FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89551808100901318319

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA





Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1




TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



G.A Sabrina	007565039	Λ	
		A	
		(9)	
		, –	
DATA			
DATA 19/11/2024			

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo