

# 2903 - FULL - VAREJO - 01/11/2024



Por: João Candido (jmsc\_10@hotmail.com)

Em: 01/11/2024 09:21

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	

#### Local

NomeEndereço2903 - FULL - VAREJOAvenida C-255, 586 - Setor Nova Suica, Goiânia - GO, Brasil

Informações adicionais

## **DADOS DO CLIENTE**

 NOME DO GERENTE
 DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO
 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

 Estefany
 01/11/2024
 01/11/2024

#### **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

#### QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



## FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



TAG DO CONTROLADOR 1 End 13

#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



## FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



## FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



## FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



## FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



## SALA ELETRICA

## FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)





#### TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

End 11

## SALA ONLINE

## FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



## FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE





TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE Não possui, agência light






FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

## AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Agência passou por reforma

## FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



## AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Não possui nenhuma sonda em funcionamento

## LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO


#### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



#### INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

## FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



## **CENTRAL DE MONITORAMENTO**
















FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551080157156137744

## FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA




## ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

## FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



## FOTO DO TC (FIRMWARE)



#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO






## **OBSERVAÇÕES**





#### FOTOS COMPLEMENTARES



#### FOTOS COMPLEMENTARES



agência passou por reforma, não possui nenhuma sonda em funcionamento

#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

## **TÉCNICO**

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL João Cândido

DOCUMENTO RG 5703181

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-16.7152471, -49.2742087 (-16.7152471; -49.2742087)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

01/11/2024

## CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Estefany

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987288329

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA 01/11/2024