

0869 - LIGHT - VAREJO -31/10/2024



Por: João Candido (jmsc_10@hotmail.com)

Em: 31/10/2024 11:52

Empresa	responsável

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

0869 - LIGHT - VAREJO

Informações adicionais

Av. Independência, 4139 - St. Central, Goiânia - GO, 74045-010, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Quénia

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 31/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

31/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 Maq 3 end 14 (13)

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)





FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de maquinas

TAG DO CONTROLADOR 2 Maq 3 end 14 (12)

Connect Infraestrutura

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)





FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

End 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Agência não possui controladora nobreak

FOTO GERAL DO NOBREAK

31/10/2024 13:23:18





SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

End atende gerencia/caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

End 13 atende tae

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 31/10/2024 13:







FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA







IMEI DO CHIP 89551808100901317691

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1





OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



não foi encontrado endereço para sensores dos caixas/gerência, não consta também em planilha de medições

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

João Cândido

DOCUMENTO RG 5703181

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-16.6645951, -49.2609368 (-16.6645951; -49.2609368)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

31/10/2024

CLIENTE

Quénia

NOME DO RESPONSÁVEL

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 005981386

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

31/10/2024