
Motoransteuereung 8051

Lukas Heiligenbrunner Rene Fischer



Aufgabenstellung:

Programmieren einer Motorsteuerung für den 8051 in C.



Funktionen:

- Links drehen 100%
- Rechts drehen 100%
- Auslaufen lassen
- Hart stoppen
- Drehzahl steuern (0-100%)

Die Grundsätzliche Ansteuerung der Motoren war gegeben, nur das tatsächliche Eingabe in die Serielle Schnittstelle und die PWM Steuerung ist zu Programmieren.

Durchführung:

- 1. Programmierung und Testung der Seriellen Schnittstelle.
 - a. Hinzufügen der TimerO InterruptServiceRoutine
 - b. Testen des Empfangens einzelner Buchstaben
- 2. Hinzufügen einer Detektion welcher Buchstabe eingetippt wurde
 - a. Bei r → einschalten der Motorstufe; links auf 0 und rechts auf 1
 - b. Bei I → einschalten der Motorstufe; rechts auf 0 und links auf 1
 - c. Bei s → hartes stoppen der Motorstufe: Motorstufe auf 1; rechts auf 0; links auf 0
 - d. Bei p \rightarrow stoppen der Motorstufe: Motorstufe auf 0; rechts auf 0; links auf 0
- 3. Einfügen eines Menüs, in dem man den Duty Cycle des PWMs bestimmen kann (drücken des Buchstaben d)
 - a. Einlesen von 3 Zeichen und anschließende Umwandlung in einen Integer
 - b. Außer folgende Zeichen:
 - i. C → schließen des Menüs und zurück zum Hauptmenu
 - ii. A → wechseln des Modus in Automatik (PWM Steuerung)
 - iii. R → rechtslauf in der PWM Steuerung
 - iv. L → linkslauf in der PWM Steuerung
 - c. In Timer Interrupt Serivce Routine bis hundert z\u00e4hlen und vom Wert 0 − Duty Cycle Motor einschalten und von Duty Cycle − 100 Ausschalten → dadurch entsteht ein PWM Signal
- 4. Programmieren von Funktionen zum Ausgeben von char bzw. Strings auf die Serielle Schnittstelle

Aussehen der Ausgabe:

```
[1] --> links laufen 100%
[r] --> rechts laufen 100%
[p] --> auslaufen lassen
[s] --> hart stoppen
[d] --> duty cicle optionen
You are in speed setup
[c]--> Exit
[a] --> enable automatic mode
[r] --> rotate right
[l] -->rotate left
Please enter speed:
aset to auto mode.
050You selected: 05cexiting from menu
[1] --> links laufen 100%
[r] --> rechts laufen 100%
[p] --> auslaufen lassen
[s] --> hart stoppen
[d] --> duty cicle optionenMotor auslaufen lassen
```

Aufgetretene Fehler und Debugging:

- Enter Erkennung im Simulator anders als auf der tatsächlichen Hardware mit Toolstick Terminal
- While Schleife hat nicht funktioniert, Argumentsvaribalen sollten nicht verändert werden.

Code:

Main.c

```
//-----
// Main.c
//-----
// HTBLA Steyr - Elektronik und Technische Informatik
//
// Author: Felix Hutsteiner
// Version: 1.0
//
// Changes:
// 5.2.2014 created
//
//
// Target: C8051F330 Silabs
// Tool chain: Keil \muVision 4
// Program Description:
//
// This program is a template for c51 main modules
//
//-----
____
// Includes
//-----
#include <C8051F330.h> // SFR declaration
#include <stdio.h>
//----
// Global Constants
//-----
//-----
```

```
// Global Variables
//-----
sbit motor_r = P0^0; // 1: Motoranschluss für Rechtslauf an +UB, 0: ...
sbit motor l = P0^1; // 1: Motoranschluss für Linkslauf an +UB, 0: ...
sbit fb inh = P1^2; // 1: Motorbrücke aktiviert, 0: Motorbrücke gesperrt
// Achtung: für Rechtslauf muss motor 1 auf 0 sein, und umgekehrt
!!!!!!!!!!
//-----
// Function Prototypes
//-----
extern void init device();
extern void writeSerial(char out);
extern void string Print(char mystring[]);
//-----
// main() Routine
//-----
void main (void) small {
PCA0MD &= 0xbf; // Watchdogtimer abschalten
init device(); // Init laut Config-Tool
EA=1; //alle interrupts aktivieren
ET0=1; //enable Timer 0
ES0=1;
TRO=1; //TimerRunflag setzen um den Timer zu starten
TIO=1; //Timer Interrupt aktivieren
string_Print("[1] --> links laufen 100% \n[r] --> rechts laufen 100% \n[p]
--> auslaufen lassen\n[s] --> hart stoppen\n[d] --> duty cicle optionen");
while (1) {
```

```
// main loop code
}
}
//-----
// End Of File
//-----
SUB.c
//-----
// template.c
//-----
// HTBLA Steyr - Elektronik und Technische Informatik
// Author: Felix Hutsteiner
// Version: 1.0
//
// Changes:
// 5.2.2014 created
//
//
// Target: C8051F330 Silabs
// Tool chain: Keil \muVision 4
//
// Program Description:
// This program is a template for c51 subfunction modules
//
//-----
// Includes
//-----
#include <C8051F330.h> // SFR declaration
#include <stdio.h>
```

```
//-----
// Global Constants
//-----
#define PWM_period 100
//-----
// Global Variables
//-----
sbit motor r = P0^0; // 1: Motoranschluss für Rechtslauf an +UB, 0: ...
sbit motor l = P0^1; // 1: Motoranschluss für Linkslauf an +UB, 0: ...
Masse
sbit fb inh = P1^2; // 1: Motorbrücke aktiviert, 0: Motorbrücke gesperrt
char uart in;
char percentchar[3];
int setmenu = 0;
int currpercent = 0;
int temp = 0;
int tempint = 0;
int manual = 1;
int direction = 0; // 0 --> right 1 --> left
// Achtung: für Rechtslauf muss motor l auf 0 sein, und umgekehrt
!!!!!!!!!!
//-----
// Function Prototypes
//-----
void writeSerial(char out);
void T0 interrupt (void);
void serial interrupt (void);
```

```
void string Print(char mystring[]);
void writeInt(int out);
// Functions
//-----
void writeSerial (char out) {
while(!TIO);
SBUF0=out;
TI0=0;
}
void writeInt(int out) {
tempint = out;
if(tempint == 0)
writeSerial(0+ '0');
while(tempint > 0){
writeSerial((tempint%10) + '0');
tempint = tempint/10;
}
void string_Print(char mystring[])
int i = 0;
for(i=0;mystring[i] != 0;i++)
{
writeSerial(mystring[i]);
}
}
void T0_interrupt (void) interrupt 1 using 1 {
if(manual == 0)
if(temp <= currpercent && temp != currpercent!=0)</pre>
{
```

```
if(!direction)
fb inh = 1;
motor_1 = 0;
motor r = 1;
}else{
fb inh = 1;
motor_r = 0;
motor l = 1;
}else{
fb inh = 0;
motor r = 0;
motor l = 0;
if(temp >= 100)
temp=0;
}else{
temp++;
}
void serial_interrupt (void) interrupt 4 using 1 {
if(RIO){
uart in = SBUF0;
RIO = 0;
//writeSerial(uart in);
if(setmenu == 1)
writeSerial(uart_in);
if(uart_in == 'c')
{
string_Print("exiting from menu\n");
string Print("[1] --> links laufen 100%\n[r] --> rechts laufen 100% \n[p]
--> auslaufen lassen\n[s] --> hart stoppen\n[d] --> duty cicle optionen");
```

```
setmenu = 0;
}else if(uart_in == 'a'){
string Print("set to auto mode...\n");
manual = 0;
}else if(uart in == 'r'){
string Print("running right...\n");
direction = 0;
}else if(uart in == 'l'){
string Print("running left...\n");
direction = 1;
}else{
if(percentchar[0] == 0)
percentchar[0] = uart_in;
} else if(percentchar[1] == 0){
percentchar[1] = uart_in;
} else{
percentchar[2] = uart in;
currpercent = (percentchar[0]-'0')*100+(percentchar[1]-
'0') *10+ (percentchar[2]-'0');
percentchar[0]=0;
percentchar[1]=0;
percentchar[2]=0;
if(currpercent > 100)
currpercent = 100;
}
string Print("You selected: ");
writeInt(currpercent);
}
}else{
if(uart in == 'l')
{
string Print("links laufen\n");
manual =1;
```

```
fb_inh = 1;
motor_r = 0;
motor l = 1;
}else if(uart in == 'r')
string Print("rechts laufen\n");
manual =1;
fb inh = 1;
motor l = 0;
motor r = 1;
}else if(uart in == 's')
string_Print("STOP Motor\n");
manual = 1;
fb_inh = 1;
motor r = 0;
motor l = 0;
}else if(uart in == 'p')
string Print("Motor auslaufen lassen\n");
manual = 1;
fb inh = 0;
motor r = 0;
motor l = 0;
}else if(uart_in == 'd')
string Print("\nYou are in speed setup \n[c] --> Exit \n[a] --> enable
automatic mode \n[r] --> rotate right\n[l] -->rotate left\nPlease enter
speed:\n");
setmenu = 1;
}
}
}
}
```

//----// End Of File
//-----